




流域の概要⑦(新宮川水系熊野川)





■水位の状況(成川水位観測所)【10月23日9時時点】



■水位の状況(下田水位観測所)【10月23日9時時点】



■降雨の状況(新宮雨量観測所: 気象庁)



10月22日 22:20




平常時

水位の概要⑦(新宮川水系熊野川)

■既往洪水での熊野川(成川水位観測所)における水位

水位(TP.m)



被害の概要⑦(新宮川水系市田川^{いちだがわ} 和歌山県新宮市下田地先他)^{しもだ}

沿川で浸水被害が広範囲で発生。

浸水面積 約84ha

家屋被害 1,150戸（床上浸水593戸、床下浸水482戸、一部損壊75戸）

