


- 1. 円山川の概要
- 2. 自然再生の取り組み
- 3. 高水敷切り下げ箇所の現状と課題
- 4. 高水敷切り下げ箇所の改良
- 5. 今後の方針


1. 円山川の概要(円山川と湿地)





■円山川の概要 流域面積;1,300km² 幹線流路延長;68km

円山川は、下流域の河床勾配が非常に緩やかであり、河口から約16km付近まで海水が侵入する汽水域である。



■河道の直線化

円山川は、大正9年から実施された河川改修工事による河道の付替えにより直線化している。

このため、旧流路の蛇行部に形成されていた湿地環境が減少したものと考えられる。

2-1. 自然再生の取り組み



「円山川水系自然再生計画」策定 H17年11月

河川における自然再生の目標

①特徴的な自然環境の保全・再生・創出



③水生生物の生態を考慮した河川の連続性の確保



②湿地環境の再生・創出




④人と河川との関わりの保全・再生・創出



ТАЈІМА

2-2. これまでの自然再生の主な取り組み




2-3. 高水敷の切り下げ区間と掘削方法








【掘削方法】



2-4. 湿地面積の推移



湿地面積(ha)



2-5. コウノトリ飛来状況









咽和の風景再び

コウノトリ 円山川に13羽

ではそのうちの13羽が確認された国の特別を開かられた国の特別を思い起こさせる光景が見いれた国の特別を関立するとは人と中がどれだけコウノトリに近づけと中がどれだけコウノトリに近づけと中がどれだけコウノトリに近づけと中がどれだけコウノトリに近づけと中がどれだけコウノトリに近づけと中がどれだけコウノトリに近づけと中がどれだけコウノトリに近づけと中がどれだけコウノトリに近づけと中がどれだけコウノトリに近づける昭和55年撮影の写真に写っていたる昭和55年撮影の写真に写っていたる昭和55年撮影の写真に写っていた。

平成20年10月23日 産経新聞

湿地整備箇所に多くのコウノトリが飛来している



2-6. ラムサール条約湿地に登録






写真提供:りんかい日産建設株式会社

下流部は、山陰海岸 国立公園に位置するこ とや、ラムサール条約 湿地に登録されたこと から、河川整備におい ては、益々景観や自然 環境への負荷軽減を 考慮する必要がある。

- ●湿地名 円山川下流域・周辺水田(兵庫県豊岡市)
- ●生息する貴重な生物
- ・コウノトリ
- ・ヒヌマイトトンボ
- ・ヒメシロアサザ、オオアカウキクサなどの 水生植物
- ・メダカ、イトヨなどの魚類



平成24年7月3日「円山川下流 域・周辺水田」がラムサール条約湿 地に登録



自然再生 世界が評価



2012年7月4日 朝日新聞

3. 高水敷切り下げ箇所の現状と課題



治水面

切り下げ箇所は、局所的に堆積箇所、洗掘箇所があるものの、概ね安定傾向である。


環境面

モニタリング結果は当初の予測に対して機能を発揮していない箇所もある。

- ・再生した湿地がほぼ水没している。
- ・浅場を産卵場、稚仔魚の生息場として利用する種が頭打ちになっている。 (コイ科など)
- ・緩流域を好む魚種の個体数が少ない。(タナゴ類など)



高水敷切り下げ箇所の状況 円山大橋上流




高水敷切り下げ区間における魚類の確認状況(夏季調査)



4-1. 高水敷切り下げ箇所の改良(整備方針)



~高水敷の環境に応じた湿地改良選定フロー~




4-2. 高水敷切り下げ箇所の改良(湿地形状①)



①高水敷切り下げ箇所が安定傾向箇所

緩傾斜化

- 背後の高水敷を緩傾斜に切り下げ、「浅い湿地」、「水際の微高地」を創出。
- それにより「緩流・止水域」も創出される。




4-3. 高水敷切り下げ箇所の改良(湿地形状2)



②高水敷切り下げ箇所が洗掘傾向箇所

緩傾斜化+捨石工

- 洗掘防止のため、捨石による根固めを設置することにより、「空隙空間」、 「半閉鎖空間型湿地」を創出。
- それにより「緩流・止水域」も創出される。




4-4. 高水敷切り下げ箇所の改良(湿地形状③)




③比較的延長が長く取れる区間

たまりの設置


- さらに良好な魚類の稚仔魚の生息生育環境を目指し、円山川とつながった「たまり」を創出。
- それにより「緩流・止水域」も 創出される。





4-5. 平成25年度 改良箇所






4-6. 平成25年度 改良箇所



緩傾斜化

断面図



4-7. 平成25年度 改良箇所<工事後の変遷>





4-8. 平成25年度 改良箇所<現在の状況>






4-9. 平成25年度 改良箇所<魚類相調査結果>


緩傾斜化

調査結果:

- ○立野大橋左岸改善箇所での確認種数、個体数が最も多い。
- ○いずれの箇所も二ゴイ等の純淡水魚が多くを占めている。
- ○立野大橋左岸改善箇所では、コイ、フナ属等の純淡水魚が特に多く確認され、メダカもこの箇所でのみ確認されている。



ТАЛМА



平成26年夏季調査の確認種数及び個体数

4-10. 平成26年度 改良箇所



円山大橋


: 高水敷掘削箇所

15.0 k

16.0 k

出石川

緩傾斜化+捨石工





立野大橋

12.0 k 六方川

豊岡大橋

施工箇所

11.0 k

4-11. 平成26年度 改良箇所





4-12. 平成26年度 改良箇所<工事後の変遷>





 H 27.5.26撮影

 (施工後約2ヶ月)

 ま土を利用した区間は2ヶ月で植生が回復

 正間は2ヶ月で植生が回復

 本りのみの区間は裸地





表土を利用することにより、水際まで早期に植生が回復することを確認した


4-13. 平成26年度 改良箇所<現在の状況>



ТАЛІМА

5. 今後の方針





今後も湿地形状改良箇所のモニタリングを継続して行い、得られた 知見を基に多様な生物の生息・成育・繁殖の場となるように湿地形 状の改良を実施していく。