

# ～川の親しみやすさの成績表～

## 川の通信簿

箇所名： **加古川右岸 桜つつみ公園**

### 四季を感じる自然豊かな公園

#### ■加古川右岸桜つつみ公園はこんな所

河川名	1級河川加古川水系加古川右岸16.6K+25m～17.8K+44m
所在地	小野市黍田町地先
アクセス	JR市場駅より徒歩10分
面積	8,132.93m <sup>2</sup>
管理者	兵庫県
特徴	桜つつみ公園は、加古川上流浄化センターの付随施設として整備されました。公園の前方には広い河原が広がっており、休日にはバーベキューをする人が多い所です。
主な利用	散策、ジョギング、バーベキュー
点検参加人数	24名



#### ■2019年現在の成績表

総合的な成績： **☆☆☆☆ (四つ星)**

**相当良い。満足感を味わえる。**

No.	点検項目	現在の状況			整備必要 %	重要度			
		良い	普通	悪い		非常に重要	重要	普通	不要
1	豊かな自然を感じますか	○			4%			○	
2	水はきれいですか		○		4%			○	
3	流れている水の量は十分ですか		○		0%			○	
4	ゴミがなくきれいですか	○			13%			○	
5	危険な場所がなく安全ですか		○		29%			○	
6	景色はいいですか	○			0%			○	
7	歴史・文化を感じますか		○		13%			○	
8	堤防や河川敷には近づきやすいですか		○		21%			○	
9	水辺へ入りやすいですか		○		25%			○	
10	広場は利用しやすいですか	○			0%			○	
11	休憩施設や木陰は十分ですか	○			4%			○	
12	散歩はしやすいですか	○			0%			○	
13	トイレは使いやすいですか	○			0%			○	
14	案内看板はわかりやすいですか	○			0%			○	
15	駐車場は使いやすいですか	○			4%			○	

■ 良い点

■ 悪い点

#### ■特に良い点

- ・自然が豊かで気持ちが良い。・桜の季節は特に良い。
- ・緑の桜がある。・池があり、涼しい。
- ・木陰で散歩しやすい。・静か。・一周できる。
- ・歩道と緑が手入れされていて綺麗。
- ・トイレが綺麗。
- ・灰皿があり、綺麗に掃除されている。

#### ■特に悪い点

- ・池の水が汚い。水不足で魚が可哀想。
- ・トイレの水圧が低い。水回りを修繕して欲しい。
- ・トイレが遠い。・照明がなく、周囲が暗い。
- ・桜の名前の看板がないものがある。
- ・花見時期は駐車場が使いづらい。駅利用者が駐車場を使用。
- ・水辺までの道に草が多く、水辺へのアクセスが悪い。

#### ■総合コメント

緑が多く、トイレや休憩施設が整備されており、利用しやすい公園です。  
5つ星にするためには、水辺に近づきやすい整備をしたり、利用者のマナーを向上させる工夫が必要です。