



# 平成19年度 加古川堤防詳細点検結果情報図



凡 例 (浸透による堤防の安全性)

(堤防の川側) : 表のりすべり破壊に対する安全性  
 (中央側) : パイピング破壊による安全性  
 (堤防の居住側) : 裏のりすべり破壊に対する安全性

■ : 安全性照査基準未満  
■ : 安全性照査基準以上  
■ : 対策済区間

非表示 : 詳細点検対象外区間 (堤防強化)

優先箇所 : 安全度が特に低くかつ被災履歴のある箇所について優先的に対策を実施予定

平成20年3月現在

