

《川上ダムは安全か》

= 地質問題を検証する =

月ヶ瀬憲章の会 浅野隆彦 DATE 04・8・31

No.

1

A. はじめに。

日本各地に2,700ほどのダムが建設されてきた。幾つかのダム所在地の地形図と「新編 日本の活断層」(1991年東京大学出版会)を重ね合せると、殆んどが「活断層存在地」あたり、近くを通っているようだ。それほど、「地震国=日本」の汚名に恥じない地質を持った国土であると言える。徳山ダム、大戸川ダム、余野川ダム(しかも)である。

さて、川上ダムはどうであろうか。昨年、8月4日に木津川上流河川事務所を訪ずれ、地形図上に前深瀬川河床部沿いの(ほ)南北走向のリニアメントを示し、「活断層の疑いがある」とし、調査を申し入れた。しかし、この時点でまさか「水資源開発公団」が、専門家達の再々の指摘にも関わらず、この明瞭なリニアメントの綿密な調査を避け、遂には推定断層としての地質図への記入も止め、^{*1}文獻上と簡単な地表概査のみで「川上ダムには第四紀断層(活断層)は通らない」との公表をして来ていたとは思いも寄らなかったのである。^{*2}

昨年11月、航空写真と「新編 日本の活断層」を見て、やはり、このリニアメントは活断層に違ないと確信し、^{*3}淀川水系流域委員会へ11月17日付意見書を指摘し、「地質調査を更に詳細に厳密に行ない、ダム災害を確實に防止することが可能かどうか。その為に必要な費用を含め精査すること。」を求めたのであった。

少しずつ情報公開でデータを求めていくうちに、「水資源開発公団」担当者が、何かを隠そうと急そうとしている感じられて來たので、今年5月18日、地質関係資料全面開示を求めたものである。やはり、私の第六感が正しかった。

この論文は、現「行政独立法人 水資源機構」から開示を受けた調査報告書188頁分、ボーリング柱状図や縦性波探査解析結果図、地質ルートマップ、地質平面、断面その他レジオニ

7mm×34行

No.

Z

DATE

マップ等これらを読み解し、一部現地踏査を行った上で解析したものである。参考文献は、下記の通り利用させて頂いたが、公文書内掲示のものはについては特記をしなかった。

B. 参考文献及び注意書き説明

1. 「新編 日本の活断層」(1991年 活断層研究会編 東大出版会)
2. 「地質調査と地質図」(1993年 坂幸恭著 朝倉書店)
3. 「貯水池周辺の地すべり調査と対策」(平成9年第3刷 山海堂)
4. 「災害地質学入門」(2001年第3刷 千木良雅弘著 近未来社)

* 1. 地質調査コンサルタントは、昭和55年度「川上ダム地質解析および基本設計検討業務報告書(地質編)」にて、地質構造的に、ダム上流前深瀬川沿いに断層を推定していた。その為、昭和61年11月のダムサイト試錐調査(その1)にて、ボーリング調査位置および地質断面位置図に、ダムサイト左岸尾根部を北東から南西へ、河床部を殆んど横断し770mの弾性波探査測線3本(C,D,E測線)と、それと直交する670mの測線3本(12,16,19測線)及び580m×測線1本を前深瀬川を殆んど横断して記入している。これは調査が、ボーリングとは別の弾性波探査業者によって既に実施されていることを推察させる。しかし、昭和61年12月のダムサイト試錐調査(その12条3)の地質平面図では全くその弾性波探査測線が記入されていらず、平成3年3月のダムサイト試錐調査(その10)の地質平面図付ルートマップ上、突然、北西から南東の3測線が表われ、しかも前深瀬川には立入らず、山側のみで立消えとなっている。その内の11測線は63-A測線: 大半がダブっているも変で、きっと合流部右岸N38E64N断層($fr. 150\text{cm}$)が前深瀬川左岸を切って南々西に延長しているのが判明していた為で、それを表現しなかったのであろう。その他、平成3年2月に弾性波探査の結果を表す図があるが、平成3年3月の地質平面図付ルートマップでは全く触れず、平成7年3月のダムサイト地質

DATE

総合解析業務報告書では、「今までの調査で上記リニアメントに対応する規模の大きな断層はみられなかった。このようないところこれまで推定断層として表示してきたが、断層本体を捉えているものではなく、その規模も不明瞭なため、今回西面については表示していない。」とて、地質平面図から推定断層線を抹消したのである。その根拠となるが、50頁に「ボーリング DRB-3孔で断層破碎帯は確認されていない」とか、鞍部付近の貯水池側斜面では断層本体および破碎帯は確認されなかった」とか記しているが、真っ赤な嘘で、DRB-3 ボーリング柱状図には、E.L 285.27m = 70° (傾斜) の 5cm 中の断層があり、その約 3m 下部から 3m くらいの高角度割れ目沿いに破碎帯が続き、E.L 254m 付近と E.L 248m 付近 = 暗灰緑色粘土を挟在せた小断層が、 70° 、 80° の傾斜で存在している。又、鞍部南側斜面露頭には $N25^{\circ}E 88^{\circ}E$ (CL 30cm 中で軟質) と $N43^{\circ}E 90^{\circ}$ (fr 50cm)、 $N51^{\circ}E 50^{\circ}W$ などの断層が発見されていたのである。その後、これらの露頭断層は 8 個所で石獲認されるところになった。〔平成14年3月 右岸鞍部地質調査業務〕

※2. 平成6年3月のダムサイト地質解析業務報告書で、「昭和62年9月建設省土木研究所通知の『ダム建設における第四紀断層の取りまとめについて』(主として一次調査相当分)」に沿って該当する小波田断層、福川断層、勝地断層に対する現地踏査を行ったが、断層そのものの確認さえ出来なかった。しかしダムへの方向性もなく、ダム近傍からも離れていて「二次調査の必要はない」と判断されている。」とし、ダムサイト近くで自らが発見、推定した明瞭な大規模断層には全く触れていない。それが、※1 の指摘した平成7年3月のダムサイト地質総合解析業務報告書での推定断層線抹消は連携していると判り断てられるところである。更に、近傍の活断層とされた小波田、福川、勝地の 3 断層を、彼等の調査結果を受けて止めたと見られる高田将志・東郷正美両地質学者のクロスチェックにより、「近畿の活断層」(2000年東大出版会)に於ける連続性に高いシャープなリニアメントなどに格下げされている。

ハチ代エンジニアリング(株)が行った現地調査の実質とは、参

No.

4

DATE

考証-2 (表-3.4) 程度のものでなく、小波田、福川について詳細な報告がなく、「現地調査の結果、確認されていない。」と述べているが、解せない。この時代は、水資源開発公団 川上ダム調査所が川上ダム建設所となり、走り出していた頃である。無理をいろいろのかも知れない。

* 3 地形図、航空写真にて前述深瀬川沿いのリニアメントは、地質専門家であれば殆んどの者が、その明瞭な線を認めるに至るであろう。その走向が、北々東-南々西である事で、小波田断層や福川断層などの活断層やこの付近の接峰面の走向と合致するので、地質構造的な活断層ではないかと感じ、広域的な地質図を見、このリニアメントが古琵琶湖層を規制するラインであることが判明、確信に至ったものである。

C. 重要断層の説明

図-1 (No. 6³)：重要な断層の走向推定線を書き込んでいる。そのうち、断層A-Aは小波田断層、延長部と思われる。これは付け替えられる旧青山川沿いに大村神社横の宮ノ渕井堰を北々東に抜け、勝地へ向うものである。(fr = 300^m) J-Jの+12ではN43°E 32°Eの露頭断層が見つかり、仮見で同活断層。
断層B-Bは、福川断層で、+8 露頭断層 (N29°E 90° fr 300~400^m) 付近の青山・美杉線県道への斜面地すべりがあつたばかりである。

断層C-Cは、ダムサイト 400^m以内を右岸鞍部から旧中部電力阿保発電所落水頂部棟を通り、多重山陵地形の北野から種生を抜け、国見方向へと連なる活断層と見られる線である。この活断層は実証的に、つい最近(と言っても、2000年以降くらい)に活動し変化したものと判断している。その根拠は、鞍部南斜面。露頭で確認された+1 断層 (N25°E 88°E)に挟まれた粘土は 30cm 中で「軟質」であったことと、方向性を同じくし、傾斜も 70°~90°とするボーリング GG-4 - a (fr 9^m位) に現われた断層粘土も、指で押えると凹むほど「軟質」であったことを

DATE

合せて考察すると、地質学的には「産まれてホヤホヤ」の活断層と言える。
 (#+2の付近から)

F-F'は、ダムサイトの右岸頂部で古琵琶湖層を規制し、線状凹地を 290m 形成し、両川合流部付近を通り、1本は対岸へ延びて C-C' = 合流しているものと推定する。但し、そのルートよりも E'-E' = 延び、比奈知ダム湖東端を通過する破碎帯 2m の断層と連続するものと考える。その根拠は、#+3 の合流部右岸にある露頭断層 ($N38^{\circ}E 64^{\circ}W$ fr 1.5m) を通り、その両側の 2 つの断層 ($N22^{\circ}E 80^{\circ}W$, $N72^{\circ}E 72^{\circ}W$ マサ化巾 50cm × 2) を考慮すると、ほど 1 つの断層破碎帶であり、($N38^{\circ}E 70^{\circ}W$) 位を中心断层面としている破碎帯 2m 位のものと判定できる。ダムサイト右岸の上流前深瀬川左岸の古琵琶湖層を規制し、上記比奈知ダム湖の曾爾層と室生火山岩類を規制し北へ延びる断層は、そういった地質構造線であると推定する。又・川上上集落西のボーリング並びに弾性波探査により、—e (N35°E 70°W fr 2, 2m) となており傾斜方向が逆であるが、これは TCB-1 ボーリング位置と、TCD-1 及び TCD-3 弹性波探査測線の低速度帶位置が全く重なるという為、又、TCD-1 測線の低速度帶は西の方に長く存在するので $70^{\circ}E \sim 90^{\circ}$ とするのが正しい。この E'-E' 線には H 断層が合流する可能性もあり、この分歧断層が、元々の A-A'、C'-E'、B-B' の三活断層を G'-H-L-D'-D'' と斜交又は直交する形で切っているものと想像できる。H 線は #4 で、露頭断層が ($N40^{\circ}E 74^{\circ}W$ マサ化 3m) とされていた。それがいつの間にか、破碎帯 30cm へ変えられている。左岸尾根部のボーリング、弾性波などにより、DLB-11、B-5 ボーリング等で、—b 付近で L-D' に向う断層 (fr 5.2m CL 2.2m 見掛け) が確認されている。その延長上、D'-D'' の #6、同じく D''-D''' の #7 においては ($N55^{\circ}S 79^{\circ}W$, fr 300m, $N27^{\circ}W 74^{\circ}W$ fr 200m) という立派な大断層に連なるのかではないかと推定する。

又、奥深瀬での調査で、ほど ($N15^{\circ}W 70^{\circ}E \sim 90^{\circ}$) の走向傾斜を持った断層が —c からダム本体に向って左岸側へ渡っているのではないかと思える。

K-K' は #11 にて、($N88^{\circ}E 76^{\circ}W$) で表層へのゆみが著しい上川原井堰東斜面を切り、北野西部を通じて D-D' に連続

No.

6

DATE

する。


以上概略的な説明で、この項を終わるが、事は安穏ではない。C-C 断層のような、「産まれたて『活断層』」のみならず、これらの重要断層を綿密・詳細に調査しなければ、『ダム災害』への道を進むことになる。

文献上の活断層推定分だけではなく、その延長、例えは丁-丁、#12で発見された断層は($N43^{\circ}E$ $32^{\circ}E$)で古琵琶湖層粘性土層と完新世崩積土粘性土層を切り、その間に鏡肌、条線が確認されている。これは法面スケッチで見る限り、少なくとも $20m$ 破碎帶中が推定できる。走向から見て小波田断層の随伴断層と考える。水資源機構は隠し事をせず、厳正な「地質調査」を実施する責務がある。

活断層又次調査を、一部公開(トレーニング)調査をもって行なうよう要求する。

D. 地すべり、崩壊の検討 (次回とする。)

図-1 重要断層説明図 (川上ダム近傍)



参考図-2

No. 7

表-3.4 川上ダムサイト第四紀断層調査および評価

番号	断層名	地表踏査結果	第四紀断層としての評価		一次調査結果への対応	
1	勝地断層A	<p>青山町下川原北方のLoc. 2では片麻岩中に断層があり、20m程はなれた地表部は一番に粘性土が分布する。しかし断層と粘性土との間には風化片麻岩があり破碎を受けていない。直接接する状況はみられないがアバットで接する可能性が強い。</p> <p>同町黒岩牧場南方のLoc. 5には古琵琶湖層基底の斑れい岩巨礫を含む地層が分布し、中間部を断層が走っている可能性がある。しかし古琵琶湖層分布状況から落差を伴っているとは考えられない。</p>	Loc. 2の状況、Loc. 5の状況から古琵琶湖層に変位を与えていたとは考えられず、古琵琶湖層基底部堆積の第三紀鮮新世以降の活動はなかったものと推定される。	×	二次調査の必要はない。	×
2	勝地断層B	<p>青山町寺脇北東のLoc. 4では古琵琶湖層の傾斜変化があり、直近の山側には基盤岩が分布する。アバットで接するよりは断層で接していると考えた方が解釈上理論的であり、断層分布の可能性が大きい。しかし断層は延長付近では確認できない。</p>	青山町に分布する古琵琶湖層は下部のもとのと考えられており新第三紀鮮新世のもとのである。本層が変位しているとしても、他に手がかりがなく、断層が第四紀に動いたかまた第三紀末に動いたかが不明である。	△	ダムから約2kmを最短距離とし離れる方向を持つので二次調査の必要性はない。	×