

第4節 河川利用の現状把握

1. 陸域利用の状況


1.1 河川公園

【河川利用の現状】

野洲川 (0.2km~13.8km)




利用形態別



(人)

利用場所別



(人)

1. 陸域利用の状況


1.1 河川公園

【河川利用の現状】


野洲川河川公園（野洲川右岸）



利用形態別



利用場所別



1. 陸域利用の状況


1.1 河川公園

【河川利用の現状】

栗東運動公園（野洲川左岸）




利用形態別



(人)

利用場所別



(人)

1. 陸域利用の状況

1.1 河川公園

【河川利用の現状】



河畔林を生かした公園整備を進めています。

1. 陸域利用の状況

1.2 占用利用

【占用利用の状況】

公園、道路をはじめ多くの占用利用が行われています。




野洲川ふれあい広場

1. 陸域利用の状況

1.2 占用利用

【占用利用の状況】




1. 陸域利用の状況

1.2 占用利用

【兼用道路の延長】

堤防天端利用による兼用道路がほとんどを占めています。



堤防天端利用による兼用道路

(総延長; 9.4km)

〈 兼用道路の管理者別許可延長〉

1. 陸域利用の状況

1.3 堤外民地

一部に堤外民地があります。(竹やぶ、住居等 742,000m²)

1. 陸域利用の状況

1.4 ゴミの不法投棄

堤防の上や橋の下等、様々な所で不法投棄が見られます。




1. 陸域利用の状況

1.4 ゴミの不法投棄

【不法投棄ゴミの処理状況】

塵芥処理の状況



1. 陸域利用の状況

1.5 オートバイや四輪駆動などの乗り入れ

【オートバイや四輪駆動などの乗り入れ状況】

野洲川では、緩傾斜堤防を整備していますが、RV車が乗り込み、芝が荒らされています。



RV車の乗入れによる轍

オートバイ等の乗り入れ防止対策




1. 陸域利用の状況

1.5 オートバイや四輪駆動などの乗り入れ


【進入防止柵の設置】

(箇所)



1. 陸域利用の状況

1.6 標識類設置状況



1. 陸域利用の状況

1.7 散策

河川全般にわたって、散策利用が行われています。




2. 水域利用の状況

2.1 漁業



2. 水域利用の状況

2.2 土砂採取



平成8年 近畿地方砂利対策協議会資料より

2. 水域利用の状況

2.3 釣り

落差工付近には、多くの釣り人がみられます。

