

資料5-1-②bの修正について

第4回琵琶湖部会資料5-1-②bについて、以下の修正があります。

なお、資料5-1-②bは、第4回委員会の資料3補足1として河川管理者より提出された資料です。

「淀川水上オートバイ関係問題に関する提言 資料編」の修正について

①P23の不明な数値

P23「4. 測定結果」の表中の三島浄水場 原水(11月29日)の"Benzene"の値が消えていました、下記の通り判明しましたので別紙Aの表と差し替え下さい。

(誤)

0.00__

(正)

0.001 未満

②P23の文章とP24図との不一致

元資料は別紙Bの図1～図6を使用しており、これより抜粋したものを本文(P24)に添付していましたが、P23 該当個所の記述訂正がなされていなかったため、P23「4. 測定結果」の文章とP24の図が対応していませんでした。

今回、元資料の図全部(別紙B)を追加提供させていただきます。P23 文章中の図番と別紙Bの図番は対応しております。

(mg/l)

	サンプル1	レギュラー		ハイオク		三島浄水場 原水 *
		アイドリング10分	走行10分	アイドリング10分	走行10分	
1. Dichloromethane	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.001精
2. Methyl tert-Butyl Ether	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.082	0.001未満	0.001精
3. Benzene	0.001未満	0.014	0.001未満	0.013	0.001未満	0.001精
4. Toluene	0.001未満	0.055	0.002	0.156	0.006	0.029
5. Tetrachloroethylene	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001精
6. m-p-Xylene	0.001	0.042	0.001	0.069	0.002	0.004
7. o-Xylene	0.001未満	0.018	0.001未満	0.032	0.001	0.002




図1 運転前




図2 レギュラー・アイドリング10分間




図3 レギュラー・走行10分間




図4 ハイオク・アイドリング10分間




図5 ハイオク・走行10分間




図6 三島浄水場 原水 (11月29日 21:45)