


姉川のアユ産卵量

アユ有効産卵量と河川別比率



出典：滋賀水試「コアユ資源予測調査」

数ある琵琶湖の流入河川のうち、アユの産卵量は、姉川が占める比率は25%程度大きいです。

姉川のマス漁獲量

最近5か年の琵琶湖における姉川および姉川周辺の寄与率

単位:%(年度)


項目	1994	1995	1996	1997	1998	1999	5か年平均	備考
アユ有効産卵量		0.1	79.6	33.4	15.8	5.8	24.8	滋賀水試
漁獲量	活あゆ	10	19.3	7.1	20.2	34.3	17.4	漁連統計
	小あゆ	0.4	7.4	1.8	6	6.3	5	
	あゆ(計)	5.5	13.7	5.4	10.4	18.1	10.9	
	にごろぶな	-	-	-	-	0.5	0.5	南浜、びわ
	その他ふな	-	-	-	-	4.5	4.5	南浜、びわ
	ふな(計)	5.6	3	8.5	13.3	3.4	6.5	
	ます	15.1	21.4	19.5	14.3	29.4	20.5	
	ほんもろこ	0	0	0	0.1	0	0	びわ
	いさざ	0	0	0	0	0	0	
	総漁獲量	3.5	8.8	2.5	6.5	10.1	6.2	

注)アユ有効産卵量の比率は、姉川／調査した11河川合計
漁獲量の比率は5漁協(長浜、虎姫、南浜、大浜、びわ)／琵琶湖全体

[出典:漁連統計]


上記のますの表現は、主にビワマスと考えられる

ますの県内漁獲量と姉川周辺漁協(長浜、虎姫、南浜、大浜、びわ)漁獲量の経年変化(1994～1998年)



ビワマスの比率も、姉川は大きいです。


ビワマスの生活史



ビワマスの産卵状況



H14.10.31 野寺橋付近での産卵行動



・姉川では、ビワマスの産卵が確認されています。

保護水面区域

禁止期間 9月1日～11月30日

保護の水産動物

アユ



ウグイ



ビワマス



ハス




写真:日本の淡水魚～山と渓谷社～

高時川・姉川は大規模なアユの産卵場です。




瀬切れ

高時川では、流水が覆没する「瀬切れ」が、毎年のように河口から約13kmの区間で発生しています。



錦織橋付近(平成2年8月21日 建設省撮影)

瀬切れの発生の実態



H8～H12
瀬切れ発生状況

■ 瀬切れ発生日




河口

水面

平成 13 年 6 月 5 日 (火) の瀬切れの状況

出典:丹生ダム建設所

瀬切れの発生状況(子持ちアユの大量死)




姉川・高時川 合流点付近 H14.9.24



産卵遡上期の瀬切れは、アユたちにとって致命的です。

H14年の状況




H14.10.9 びわヤナ アユ遡上

一時的な降雨により瀬切れが解消された瞬間です。

姉川河口付近 アユ遡上状況

H14年の状況



びわやナ アユ斃死状況



H14.10.13 びわやナ

4日後には、また瀬切れが発生し、アユが斃死しました。

瀬切れを生じない河川流量

現地調査の結果、井明神橋(高時川頭首工直下流)地点の流量が約 $2.5\sim 3\text{m}^3/\text{s}$ を下回ると、下流で瀬切れが発生すると推定されます。



瀬切れなし(H11. 7.12)
井明神橋地点流量 約 $5\text{m}^3/\text{s}$



瀬切れ発生(H11. 8. 6)
井明神橋地点流量 約 $1.5\text{m}^3/\text{s}$

