


# 1. 破堤とは

浸透破堤の事例

昭和28年9月洪水 破堤の状況



宇治川左岸(京都府久世郡久御山町)の破堤による浸水

# 1. 破堤とは

## 浸透破堤の事例

昭和51年9月洪水 長良川破堤の状況





# 1. 破堤とは

## 浸透破堤の事例

平成12年9月洪水 新川破堤の状況



庄内川派川新川左岸(名古屋市西区あし原町)の  
破堤による浸水