


3.1 河川環境の変化

③高水敷の整備




整備




1.1 河川公園

(2) 淀川河川公園の整備状況



国営淀川河川公園の利用者は約420万人。
整備面積は約220haに達しています。


【高水敷の使用状況】



(総面積 9,437千 m^2)


※淀川本川大阪府域

【冠水範囲の概念図】



1974年当時の河川敷の殆どは、年に数回冠水していました。


【冠水範囲の概念図】



河川改修等の結果、近年の河川敷の殆どは年間を通して冠水しなくなっています。

【冠水面積変化の概念図】

淀川大堰から三川合流部までの冠水面積変化




- 非冠水面積
- 平均年最高水位－8日水位
- 8日水位－22日水位
- 22日水位－70日水位
- 70日水位－平均水位
- 平均水位－平均年最低水位
- 水面積

1974年は1970～1974年のデータの平均値
1998年は1990～1997年のデータの平均値


※1km毎の淀川横断図より算定

低水路改修や淀川大堰改築等で非冠水面積が増加しました。


【1974年の代表的な植生分布概念図】




1974年の植物分布図



【1998年の代表的な植生分布概念図】



1998年の植物分布図



4. 生息環境保全対策

単調、ドライから 多様、ウェット への取り組み

- ① 鶺鴒 殿
- ② 三島江河川公園
- ③ 城北ワンド

【 鵜殿切り下げ試験地断面図】

