

# 【6月15日出水による 鵜殿切り下げ試験地冠水状況(1)】



全景

# 【6月15日出水による 鵜殿切り下げ試験地冠水状況(2)】



## 【鵜殿切り下げ試験地における植生復元状況】



## 【湛水後の鳥類の痕跡】




湛水時に鳥類が餌場として利用したと思われます。




# 【三島江野草地区公園計画地(2)】



# 【三島江野草地区公園計画平面図】



# 【三島江野草地区公園計画断面図】



切り下げをすることで湿地を作っています。

# 【新設ワンド及び湿地帯復元試験施工】



(下流)

(上流)



(下流)

(上流)

## 【 新設ワンド 設置状況( 1) 】



6月15日出水により水位上昇。

隣接ワンドからの水交換状況

## 【新設ワンド 設置状況(2)】



6月15日出水により水位上昇。

隣接ワンドからの水交換状況

出典：淀川工事事務所<sup>63</sup>