



藻川の縦断図



出典: 事務所内調査報告書より

縦断方向の不連続

猪名川の堰と床固の設置状況



縦断方向の不連続（魚道のない堰）



加茂井堰（12.0k地点）
↓



↑
高木井堰（8.8k地点）

