

第3章 河川環境の整備と保全に 関する事項

各節の目次(1)

第1節 猪名川を取り巻く社会環境等

1. 猪名川を取り巻く社会環境
 1. 1下水道の整備状況
 1. 2都市公園に占める河川公園

第2節 水質の現状把握

1. 猪名川の水質の現状
 - 1.1 猪名川の水質の状況
 - 1.2 渇水時の猪名川の水質変化
 - 1.3 一庫ダム湖の水質の現状
 - 1.4 一庫ダム湖の水質障害
 - 1.5 猪名川における農薬の検出状況
 - 1.6 浄水場からの総トリハロメタンの検出状況
 - 1.7 猪名川と一庫ダムのダイオキシン濃度
 - 1.8 猪名川と一庫ダムの環境ホルモン物質
2. 親水性における現状
 - 2.1 親水性の指標について
 - 2.2 濁度
 - 2.3 透視度
 - 2.4 色度
3. 水質事故
 - 3.1 猪名川における水質事故の発生状況及び原因
 - 3.2 水質事故時の通報連絡体制

第3節 生物の現状把握

1. 生物の現状
 - 1.1 猪名川の特徴
 - 1.2 魚介類
 - 1.3 底生生物
 - 1.4 植物
 - 1.5 鳥類
 - 1.6 昆虫
 - 1.7 小動物(両生類、爬虫類、哺乳類)
2. 生息環境の現状
 - 2.1 河川環境の変化
 - 2.2 生息環境の現状
3. 特徴的な生息環境
 - 3.1 たまり
 - 3.2 ヨシ原
4. 生息環境保全の現状
 - 4.1 ビオトープの創生
 - 4.2 多自然型川づくり

各節の目次(2)

第4節 河川利用の現状把握

1. 陸域利用の状況
 - 1.1 河川空間の利用
 - 1.2 河川公園
 - 1.3 イベント
 - 1.4 占用利用
 - 1.5 不法占用
 - 1.6 ゴミの不法投棄
 - 1.7 オートバイや四輪駆動等の乗り入れ
 - 1.8 標識類設置状況
 - 1.9 散策・釣り・アウトドア
2. 水域利用の状況
 - 2.1 漁業
3. 一庫ダム(知明湖)の利用状況

第5節 土砂移動の現状

1. 河床変動
2. ダムの堆砂

第6節 猪名川の景観等


1. 河川に関わる催し
2. 景観

第1節 猪名川を取り巻く社会環境等

1. 猪名川を取り巻く社会環境

1.1 下水道の整備状況


【下水道普及率(%)】



下水道整備の進捗状況は、流域内の市町により異なりますが、どの市町でも着実に整備は進んでいます。

注) 大阪府下の市町の下水道普及率: 計画区域内人口に対する処理区域内人口による値、兵庫県下の市町の下水道普及率: 計画区域面積に対する処理区域面積による値

1.2 都市公園に占める河川公園



占用面積：平成5年4月1日、都市公園面積：平成11年4月1日現在