

第2節 渇水被害の状況

1. 発生状況
2. 渇水被害状況

1. 発生状況

猪名川流域では、一庫ダム完成後も平成6年、12年、13年と渇水に見舞われており、市民生活や経済社会活動に影響を受けています。

2. 渇水被害状況(猪名川)

猪名川における近年の渇水被害実績（平成元年以降）

発生期間	制限対象	取水制限および主な被害状況
H6. 8. 8 ～ H7. 5. 12	水道事業体 および 農業用水 水利組合	取水制限：上水最大30%、農水最大40% ・ 稲の立ち枯れ被害 ・ 公園の水道使用中止、プールの使用中止 など
H12. 8. 14 ～ H12. 9. 12	水道事業体 および 農業用水 水利組合	取水制限：上水最大20%、農水最大20% ・ 農作物の不良 ・ プールの使用中止 など

（データ出典）猪名川平成6年渇水とりまとめ報告書、
平成12年度猪名川総合治水対策他検討業務報告書（渇水とりまとめ編）


2. 渇水被害状況

猪名川の渇水被害実績

猪名川における渇水被害区域
渇水による被害区域は7市2町
(平成12年度)に及びます。

渇水被害が及ぶ市町

- 大阪府—
 - ・豊中市
 - ・池田市
 - ・豊能町
- 兵庫県—
 - ・尼崎市
 - ・伊丹市
 - ・宝塚市
 - ・川西市
 - ・西宮市
 - ・猪名川町



渇水による被害区域

2. 渇水被害状況

猪名川における平成6年
渇水時の状況



渇水時の三ヶ井井堰付近 (H6. 8. 31)



通常時の三ヶ井井堰付近 (H13. 5. 7)



水位低下により
ポンプ取水に
切り替えた状況