

## 参 3 耐震対策

参3.1 地震の実績

参3.2 地震の被害状況

## 参3.1 地震の実績

### 兵庫県南部地震

・平成7年1月17日 5:46

・震央 :北緯34度36分、東経135度3分

・深さ :14km

・規模 :マグニチュード7.2

(気象庁1月30日発表)

## 参3.2 地震の被害状況

