

近畿地方建設局 道 路 部
配 布 資 料

配布日時	平成11年 8 月 11 日12時
------	-------------------

件 名	平成11年8月10日～11日の豪雨に伴う通行止め 及び被害状況について (一般国道25号亀の瀬他2箇所)
-----	--

取 扱	_____
-----	-------

配 布 場 所	近畿建設記者クラブ 大手前記者クラブ
---------	-----------------------

問 い 合 わ せ	近畿地方建設局 道路部 道路管理課 課長補佐 加藤俊昌 TEL:(代表)06-6942-1141 [内線4412] (直通)06-6941-2500
-----------	---

平成11年8月10日～8月11日 豪雨に伴う通行止及び被害状況

(1) 国道25号(亀の瀬) 通行止め

区 間 : 大阪府柏原市国分東条町～奈良県北葛城郡王寺町藤井

延 長 : L=2.8 km (規制区間全線)

日 時 : 8月11日5時55分～10時10分

通行規制雨量(連続雨量200mm)オーバーに伴う通行止め

8時までの連続雨量 215mm

8時以降、降雨なし

(2) 国道25号(名阪国道) 通行止め

区 間 : 天理東IC～針IC

奈良県天理市石上～同県山辺郡都祁村針

延 長 : L=14.5 km

日 時 : 8月11日8時30分～11時10分

通行規制雨量(連続雨量160mm)オーバーに伴う通行止め

10時までの連続雨量 189mm

9時～10時降雨量1mm、現在小康状態

(3) 国道163号(飯盛霊園付近) 通行止め及び被害状況

区 間 : 大阪府四条畷市清滝～下田原

延 長 : L=1.1 km

日 時 : 8月11日6時45分～通行止め

8月11日6時頃、土砂崩れの情報(6時までの連続雨量206mm)

6時45分土砂崩れ状況を現地確認、通行止め

9時までの連続雨量 245mm


10時以降雨量 0mm、現在小康状態


流出土砂の撤去作業中(流出土砂約200m³)

土砂撤去後、H鋼を建込み土留め完了後開放予定

交通開放予定時刻は未定

位置図





位置図

②


通行規制区間 (L=29.6km)

天理東IC

針IC

通行止 L=14.5km

迂回路



位置図

