

近畿地方整備局
資料配付

配布日時	平成23年9月9日 15時45分
------	---------------------

件名	緊急災害対策派遣隊（TEC-FORCE）が、 一般国道168号 おりたちばし 折立橋の応急復旧に向けた 損傷状況の詳細調査を実施
----	---

概要	○ 台風12号により、一般国道168号十津川村内において、折立橋が一部落橋し車両の通行ができない状況にあります。 ○ 早期の道路復旧にむけた国による支援として、緊急災害対策派遣隊（TEC-FORCE）が、折立橋の応急復旧に向けた損傷状況の詳細調査を実施します。
----	---

取扱い	—
-----	---

配布場所	近畿建設記者クラブ 大手前記者クラブ 奈良県政記者クラブ
------	------------------------------------

問合せ先	国土交通省近畿地方整備局 道路部 道路工事課 課長 先本 勉 TEL 06-6942-1141（内線4351）
------	---

一般国道168号 ^{おりたちばし} 折立橋の損傷状況の調査について

1. 被災状況

一般国道168号 折立橋は、台風12号の洪水により一部落橋し、交通が途絶するという、甚大な被害を受けました。

P3～P4：上部工残存（鋼鈑桁橋）、P2～P3：上部工残存（鋼トラス橋）、

P1～P2：上部工流失（鋼トラス橋）、A1～P1：上部工崩落（鋼鈑桁橋）

2. 調査目的

台風12号により、一般国道168号十津川村内において、折立橋が一部落橋し車両の通行ができない状況にあります。

早期の道路復旧にむけた国による支援として、緊急災害対策派遣隊（TEC-FORCE）が、折立橋の応急復旧に向けた損傷状況の詳細調査を実施します。

3. 調査実施機関

国土交通省 近畿地方整備局 緊急災害対策派遣隊（TEC-FORCE）

4. 調査日時

平成23年9月10日（土）12：30～14：00

5. 調査内容

○ 上部工

- ・ P2～P4：橋面の変状（ひびわれ、縦断・横断勾配）、伸縮装置等
- ・ P2～P3：主構造部材である上・下弦材、吊材、斜材、格点部、
支承、落橋防止装置、橋面の変状（ひびわれ、縦断・横断勾配）
等
特に、流木による主構造部材の損傷状況
- ・ P1～P2：流失
- ・ P4～A2：損傷状況を遠方目視により確認

○ 下部工

- ・ P2、P3の洗掘、傾斜、ひびわれ状況



（P2～P3 鋼トラス橋の状況）



（A1～P1 鋼鈑桁橋の落橋状況）

位置図、平面図



折立橋の被災状況



上空からの折立橋の状況



上流側から全体を望む



新宮側から五條側を望む



五條側の残存区間



新宮側の落橋区間



残存する P 2 ～ P 3 区間