

近畿地方整備局 滋賀国道事務所
資料配布

配 布	平成17年9月15日
日 時	20時30分

件 名	国道1号石山高架橋からのコンクリート片の落下事故について
-----	------------------------------

概 要	本日（9月15日）夕方、国道1号の大津市内の石山高架橋のコンクリート片が落下する事故がありました。 けが人等はありません。
-----	--

取り扱い	
------	--

配布場所	滋賀県政記者クラブ
------	-----------

問い合わせ	国土交通省 近畿地方整備局 滋賀国道事務所 (TEL 077-523-1741 (代)) 副所長 森田 宏 (内205) 管理第2課長 中村 一敏 (内441)
-------	---

## 国道1号石山高架橋のコンクリート片の落下について

### 【概要】

本日（9月15日）夕方、国道1号石山高架橋（大津市松原町）において、コンクリート片が高架下の国道422号の歩道に落下したのが発見されました。

コンクリート片は約14cm×24cm×10cmの大きさで、重量は約3.5kgありました。けが人は出ていません。

直ちに、今回落下事故のあった橋梁（歩道部）について、ハンマーで叩く等の緊急点検し、小さな破片を落としましたが、それ以外には異常は見つかりませんでした。緊急点検は18時まで完了しています。

詳しい原因等については、現在調査中です。

### 【石山高架橋（第1径間）の概要】

昭和34年完成

全延長350m（第1径間17m）、幅員10.23m

橋の形式：PC（プレストレスト・コンクリート）T桁橋


### 【経緯】

- 15日 15:30頃 一般住民の方から、滋賀国道事務所草津出張所へコンクリート片が落下している旨連絡が入る。
- 16:15 国土交通省職員が現地で確認、緊急点検の指示
- 17:35 周辺での緊急点検を実施（完了）

### 【今後の予定】

明日（16日）原因究明のための専門家による当該箇所の調査・点検を実施予定。

なお、調査結果を踏まえ、引き続き調査・点検を実施予定




位置図





平面图 1:700



断面图 1:100

