



近畿地方整備局 滋賀国道事務所	配布日時	平成 27 年 7 月 3 日 21時00分
資料配布		

件名	腐食の著しい橋梁が発見されたため、緊急措置を実施し安全を確保しました。 おおまちばしそくどうきょう 橋梁(国道8号大町橋側道橋 延長2.0m 滋賀県犬上郡豊郷町)
----	---

概要	<p>国道8号大町橋側道橋において、昨日(H27.7.2)の定期点検で、床版をささえる部材に著しい腐食が確認されたため、緊急に路肩部の規制を行った上で、本日、パイプサポートにより柱の補強を実施して安全性を確保しましたので、報告します。</p> <p>この規制による本線部の車輛の交通に影響はありません。</p> <p>なお、本橋梁は、31年前に架設された農業用水路を跨ぐ長さ2.0mの単純鋼床版H型橋梁で国道8号の本線部の橋梁とは分離した路肩部(幅員1.75~2.6m)の橋です。</p> <p>今後、早急に関係機関協議および詳細設計を行い、すみやかに復旧工事を実施して参ります。</p>
----	--

取扱い	
-----	--

配布場所	滋賀県記者クラブ
------	----------

問い合わせ先	国土交通省 近畿地方整備局 滋賀国道事務所 副 所 長 竹内 智明 管理第二課長 小西 昭裕 TEL 077-523-1741 (代表)
--------	---

滋賀県犬上郡豊郷町


国道8号下り線

橋梁名称 大町橋側道橋


橋梁形式 単純鋼床版H形鋼桁橋

架設年度 1984年

位置図



平面図



パイプサポートによる応急補強状況



規制状況