



国土交通省近畿地方整備局

Kinki Regional Development Bureau

Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

近畿地方整備局  
滋賀国道事務所

配 布 日 時

平成28年1月25日(月)  
14時00分

資 料 配 布

件 名

国道1号水口道路における土壌調査の結果について

概 要

○国道1号水口道路(甲賀市水口町北脇)の買収地(ガソリンスタンド跡地)において土壌汚染対策法に基づく土壌汚染状況調査を実施した結果、地下2~4mの地点で「ベンゼン」が基準を超えた値で検出されました。

今後、滋賀県甲賀環境事務所の指示等を踏まえ、適切に対応してまいります。

【ベンゼン】

土壌測定結果

地下2~4m (0.14~2.4mg/l)

※土壌溶出量基準 (0.01mg/l)

地下水測定結果

地下3.8~3.9m (0.014~0.92mg/l)

※地下水基準 (0.01mg/l)

取 扱 い

配 布 場 所

滋賀県政記者クラブ

問 合 せ 先

国土交通省 近畿地方整備局 滋賀国道事務所

副 所 長

とりおく ひろよし  
鳥奥 博良

工務課長

みずえ まさひろ  
水江 正弘

TEL

077-523-1741 (代表)



甲賀市水口町北脇