

判定区分Ⅳの構造物の対応状況について

○平成27年度点検における、判定区分Ⅳの施設の進捗状況は以下のとおり。

<平成27年度判定区分Ⅳのリスト>

○橋梁

管理者	施設名	路線名	建設年	損傷の具体的内容	今後の予定
和歌山県橋本市	橋谷橋	市道御幸辻橋谷線	不明	主桁の腐食、断面欠損	現在2t荷重規制中 H29年度架替工事中
和歌山県田辺市	秋津橋	市道秋津町33号線	1971	橋脚のコンクリート剥離、鉄筋露出	現在通行止め 対応方針協議中
和歌山県田辺市	菅小橋	市道菅小家坂線	1976	主索の破断、床版の腐朽	現在通行止め H29年度撤去予定
和歌山県有田川町	高木橋	町道谷口高木線	1957	主桁のコンクリート剥離、鉄筋露出	現在通行止め H29年度撤去予定
和歌山県串本町	鴨白橋	町道幸通1号線	1936	主桁の腐食、断面欠損	H28年度に修繕工事完了

○トンネル

管理者	施設名	路線名	建設年	損傷の具体的内容	今後の予定
和歌山県新宮市	志古1号トンネル	市道志古尾頭線	1935	岩盤(素掘りトンネル)の亀裂、落石	現在通行止め 対応方針協議中
和歌山県新宮市	志古2号トンネル	市道志古尾頭線	1935	岩盤(素掘りトンネル)の亀裂、落石	現在通行止め 対応方針協議中

○道路附属物等 該当なし

判定区分Ⅳの構造物の対応状況について

○平成26年度点検における、判定区分Ⅳの施設の進捗状況は以下のとおり。

<平成26年度判定区分Ⅳのリスト>

○橋梁

管理者	施設名	路線名	建設年	損傷の具体的内容	今後の予定
和歌山県 和歌山市	宮前歩道橋	市道宮前52号線	1980	階段、高欄等の腐食が著しい	H26年度に修繕工事完了
和歌山県 串本町	和深跨線橋	町道下地東地平見線	1979	塗膜劣化及び上部構造(主桁)、支承部、下部構造の腐食	現在通行止め H29年度撤去工事中

○トンネル

管理者	施設名	路線名	建設年	損傷の具体的内容	今後の予定
和歌山県 田辺市	逢坂隧道	市道近露福定線	1945	覆工部の外力によるひび割れ	現在通行止め H29年度に修繕設計予定
和歌山県 田辺市	大塔線1号 トンネル	市道大塔線	1956	素掘り部(露岩)の材質劣化(風化)	H28年度に修繕工事完了

○道路附属物等 **該当なし**