

判定区分Ⅳの構造物の対応状況について

○平成26年度点検における、判定区分Ⅳの施設の進捗状況は以下のとおり。

＜判定区分Ⅳのリスト＞

○橋梁

管理者	施設名	路線名	建設年	損傷の具体的内容	今後の予定
串本町	和深跨線橋	町道下地東地平見線	1979	塗膜劣化及び上部構造（主桁）、支承部、下部構造の腐食	H29年度に撤去工事完了

○トンネル

管理者	施設名	路線名	建設年	損傷の具体的内容	今後の予定
田辺市	逢坂隧道	市道近露福定線	1945	覆工部の外力によるひび割れ	R1年度から修繕工事に着手 R6年1月に修繕工事完了
田辺市	大塔線1号トンネル	市道大塔線	1956	素掘り部（露岩）の材質劣化（風化）	H28年度に修繕工事完了

○道路附属物等

管理者	施設名	路線名	建設年	損傷の具体的内容	今後の予定
和歌山市	宮前歩道橋	市道宮前52号線	1980	階段、高欄等の腐食ならびに防食機能の劣化	H26年度に修繕工事完了

判定区分Ⅳの構造物の対応状況について

○平成27年度点検における、判定区分Ⅳの施設の進捗状況は以下のとおり。

＜判定区分Ⅳのリスト＞

○橋梁

管理者	施設名	路線名	建設年	損傷の具体的内容	今後の予定
橋本市	橋谷橋	市道御幸辻橋谷線	不明	主桁の腐食、断面欠損	H29年度に架替工事完了
田辺市	秋津橋	市道秋津町33号線	1971	橋脚のコンクリート剥離、鉄筋露出	R3.5に修繕工事完了
田辺市	菅小橋	市道菅小家坂線	1976	主索の破断、床版の腐朽	H29年度に撤去工事完了
有田川町	高木橋	町道谷口高木線	1957	主桁のコンクリート剥離、鉄筋露出	H29年度に撤去工事完了
串本町	鴨白橋	町道幸通1号線	1936	主桁の腐食、断面欠損	H28年度に修繕工事完了

○トンネル

管理者	施設名	路線名	建設年	損傷の具体的内容	今後の予定
新宮市	志古1号トンネル	市道志古尾頭線	1935	岩盤(素掘りトンネル)の亀裂、落石	令和元年度 路線廃止
新宮市	志古2号トンネル	市道志古尾頭線	1935	岩盤(素掘りトンネル)の亀裂、落石	令和元年度 路線廃止

○道路附属物等

該当なし

判定区分Ⅳの構造物の対応状況について

○平成28年度点検における、判定区分Ⅳの施設の進捗状況は以下のとおり。

<判定区分Ⅳのリスト>

○橋梁

管理者	施設名	路線名	建設年	損傷の具体的内容	今後の予定
和歌山県	旧日置川大橋	県道日置川すさみ線	不明	主桁のコンクリート剥離、鉄筋露出	H29年度より撤去工事着手
田辺市	橋本橋	市道三栖41号線	1959	橋脚の変状、ひび割れ	H29年度に撤去工事完了
印南町	切目橋	町道島田幹線	1934	主桁ゲルバー一部の遊間の異常、橋脚の傾き	H29年度に修繕工事完了
印南町	お滝橋	町道滝法寺線	不明	主桁の腐食及び断面欠損	H29年度に修繕工事完了
串本町	薬師橋	町道西地和田地線	1960	主桁の腐食及び断面欠損	H30年度に本体架替工事完了

○トンネル

管理者	施設名	路線名	建設年	損傷の具体的内容	今後の予定
新宮市	堤山トンネル	市道畝畑1号線	1950	天端のひび割れ	令和元年度 路線廃止

○道路附属物等

該当なし

判定区分Ⅳの構造物の対応状況について

○平成29年度点検において、和歌山県内における判定区分Ⅳの施設は、1橋梁。

<判定区分Ⅳのリスト>

○橋梁

管理者	施設名	路線名	建設年	損傷の具体的内容	今後の予定
橋本市	河瀬陸橋	市道河瀬陸橋線	1912	主桁と横梁との接合部の腐食、取付リベットの欠損、橋脚基礎部の断面欠損	R5.3に架替工事完了

○トンネル

該当なし

○道路附属物等

該当なし

判定区分Ⅳの構造物の対応状況について

○平成30年度点検において、和歌山県内における判定区分Ⅳの施設は、3トンネル。

＜判定区分Ⅳのリスト＞

○橋梁

該当なし

○トンネル

管理者	施設名	路線名	建設年	損傷の具体的内容	今後の予定
那智勝浦町	小匠隧道	町道小匠高野線	不明	トンネル全体的にうきが生じている	現在通行止め H30年度 廃止
那智勝浦町	高野第一隧道	町道小匠高野線	不明	トンネル全体的にうきが生じている	現在通行止め H30年度 廃止
那智勝浦町	釜の谷隧道	町道浦神久司坂線	1937	トンネル全体的にひび割れ、剥離、漏水等生じており、一部崩落している。	現在通行止め H30年度 廃止

○道路附属物等

該当なし

判定区分Ⅳの構造物の対応状況について

○令和元年度点検において、和歌山県内における判定区分Ⅳの施設は、1トンネル。

<判定区分Ⅳのリスト>

○橋梁

該当なし

○トンネル

管理者	施設名	路線名	建設年	損傷の具体的内容	今後の予定
田辺市	逢坂隧道	市道近露福定線	1945	覆工部の外力によるひび割れ	R1年度から修繕工事に着手 R6年1月に修繕工事完了

○道路附属物等

該当なし

判定区分Ⅳの構造物の対応状況について

○令和2年度点検において、和歌山県内における判定区分Ⅳの施設は、1橋梁。

<判定区分Ⅳのリスト>

○橋梁

管理者	施設名	路線名	建設年	損傷の具体的内容	今後の予定
田辺市	秋津橋	市道秋津町33号線	1971	橋脚のコンクリート剥離、鉄筋露出	R3.5に修繕工事完了

○トンネル

該当なし

○道路附属物等

該当なし

判定区分Ⅳの構造物の対応状況について

○令和3年度点検において、和歌山県内における判定区分Ⅳの施設は、1 橋梁。

<判定区分Ⅳのリスト>

○橋梁

管理者	施設名	路線名	建設年	損傷の具体的内容	今後の予定
古座川町	平井川橋	町道平井川区内線	1973	PC定着部の腐食	今年度撤去予定

○トンネル

該当なし

○道路附属物等

該当なし

判定区分Ⅳの構造物の対応状況について

○令和4年度点検において、和歌山県内における判定区分Ⅳの施設は、1橋梁。

<判定区分Ⅳのリスト>

○橋梁

管理者	施設名	路線名	建設年	損傷の具体的内容	今後の予定
和歌山県	中ノ串谷橋	県道田辺龍神線	1966	床版コンクリートの剥離、鉄筋露出	R5年度末補修工事完了

○トンネル

該当なし

○道路附属物等

該当なし

判定区分Ⅳの構造物の対応状況について

○令和5年度点検において、和歌山県内における判定区分Ⅳの施設は、1トンネル。

<判定区分Ⅳのリスト>

○橋梁

該当なし

○トンネル

管理者	施設名	路線名	建設年	損傷の具体的内容	今後の予定
那智勝浦町	小獅子トンネル	小獅子線	1912	はく落内部が豆板状で不安定。 吹付工の一部が崩落。	R6. 3用途廃止で通行止め

○道路附属物等

該当なし

判定区分Ⅳの構造物の対応状況について

○令和6年度点検において、和歌山県内における判定区分Ⅳの施設は、1橋梁。

＜判定区分Ⅳのリスト＞

○橋梁

管理者	施設名	路線名	建設年	損傷の具体的内容	今後の予定
新宮市	日能橋	日足山本線	1964	橋脚の腐食	前後通行止め 修繕内容等の精査中(河川管理者 と協議中)

○トンネル

該当なし

○道路附属物等

該当なし

判定区分Ⅳの構造物の対応状況について

○令和7年度点検において、和歌山県内における判定区分Ⅳの施設は、2橋梁。

<判定区分Ⅳのリスト>

○橋梁

管理者	施設名	路線名	建設年	損傷の具体的内容	今後の予定
新宮市	赤木川橋	赤木線	1931	木材部全体に腐朽、吊材に欠損、主ケーブルの強度低下	前後通行止め 廃止含め方針を検討中
新宮市	大杭谷橋	高田那智線	不明	橋梁の流失	廃止

○トンネル

該当なし

○道路附属物等

該当なし