# 治水事業(1)

#### T6洪水の発生



#### 紀の川改修計画(国直轄事業開始)

年次 : 大正12年~昭和24年

工事内容 : 河口~岩出間の築堤、掘削浚渫


#### 工事区間延長に伴う紀の川改修計画

年次 : 昭和25年~昭和34年

工事内容: 岩出~橋本間および貴志川の築堤、掘削


## 改修位置図(1)

紀の川改修計画 (T12~S24) 紀の川改修計画工事区間延長(S24~S34)



### 貴志川の改修

貴志川では、S28年洪水で大きな被害が発生しました。 この洪水に鑑み、右図のようなショートカットなどによる改修が始まりました。



# 治水事業(2)

#### S28, S34洪水の発生



#### 紀の川修正総体計画

年次 : 昭和35年~昭和40年

工事内容:上流に大滝ダムを計画、

岩出~橋本間の堤防の拡築掘削の継続

河口~岩出間の護岸、堤防の嵩上げ

貴志川の堤防の嵩上げ、引堤、五條地区改修

#### (新河川法施行)


#### 紀の川水系工事実施基本計画の策定

年次 : 昭和40年4月

工事内容 : 新河川法に基づき紀の川水系工事の実施基本計画として、

上記をとりまとめた。

# 昭和の主要洪水(1)










昭和28年7月の梅雨前線による洪水では、紀伊丹生川や貴志川等において、小中学校が流されるなどの大被害が発生しました。

## 昭和の主要洪水(2)



昭和28年9月 台風13号 死傷者91人、全半壊等1546戸、 床上浸水4035戸、床下浸水7473戸






昭和28年9月に襲来した台風により、橋本、岩出、和歌山市などの中下流で特に大きな被害が発生しました。

## 昭和の主要洪水(3)

昭和34年9月に襲来した台風では、特に 上流の大台ヶ原などの山岳地帯に降雨が集 中し、上流部を中心に大きな被害が発生し ました。






昭和34年9月 伊勢湾台風 死傷者71人、全半壊等347戸、 床上浸水3180戸、床下浸水1917戸

## 改修位置図(2)

紀の川修正総体計画(S35~S40) 紀の川水系工事実施基本計画(S40~S49)



# 治水事業(3)

#### S40, S47洪水の発生 流域の開発



#### 紀の川水系工事実施基本計画の改定

年次 : 昭和49年3月

工事内容 : 大滝ダムなど上流ダム群

河口~五條間の堤防の拡築、掘削、護岸、井堰、

橋の改築

貴志川の護岸等

#### 紀の川水系工事実施基本計画の部分改定


年次 : 平成6年6月

工事内容: 上記の他に、上流ダム群として紀伊丹生川ダム、

また、紀の川大堰を明記。




### 昭和の主要洪水(4)



### 流域市町村人口の経年変化

出典:国勢調査より



上流域 :川上村・東吉野村・黒滝村・天川村・西吉野村・下市町・大淀町・吉野町・

高取町・大宇陀町・御所市


中流域 : 五條市・橋本市・高野町・九度山町・高野口町・かつらぎ町・那賀町・

粉河町・美里町・野上町・打田町・桃山町

下流域 : 和歌山市・海南市・貴志川町・岩出町

## 改修位置図(3)

紀の川水系工事実施基本計画改訂(S49~) 紀の川水系工事実施基本計画部分改訂(H6~)



#### 近年の主要洪水



昭和57年 台風10号 床上浸水179、床下浸水4511 (水害統計より) 写真は和歌山市直川地区の内水状況

平成2年 台風10号 床上浸水 5戸 床下浸水 95戸 (水害統計より) 写真は、洪水により河床が えぐり取られて陥没した南 海橋



