

文化財の補償

大滝ダム建設にともない、貴重な文化財がダム湖の下に水没します。



ダム湖の下に水没することとなった
丹生川上神社上社(平成9年撮影)

丹生川上神社の行方



約100m高い標高に新築された丹生川上神社
(平成11年撮影)

丹生川上神社跡地発掘調査(宮の平遺跡)

丹生川上神社の移築にともない、丹生川上神社跡で遺跡発掘調査を行いました。