

# 被災状況(平成13年6月出水)

状況写真の位置を示します。



# 紀伊丹生川の出水状況写真(山腹崩壊)

北又橋より下流550m付近

洪水時



H13.6.20

平常時(洪水後)



H13.7.4

# 紀伊丹生川の出水状況写真(北又橋付近)



北又橋流出状況

# 紀伊丹生川の出水状況写真(北又橋)



北又橋流出状況