

流域広報レポート

平成27年8月19日(水) 天気 曇/雨

台風に備え重要水防箇所への合同巡視を実施！

大和川において迅速かつ的確な水防活動に資するために、水防(消防)団員、大和川沿川市の職員、大和川河川事務所と合同で、重要水防箇所、危険箇所、備蓄資材の状況を巡視しました。巡視の際に**重要水防箇所とした理由、水防活動で注意すべき事項、適切な水防工法**などの確認を行い、これから本番を迎える台風に備えます。

巡視の様子

雨がぱらつく中、皆さん積極的に巡視に参加し、水防活動における注意点などの質問がありました。



阪堺大橋～大和川大橋



南海高野線鉄橋付近

○巡視参加機関

- ・泉州水防事務組合
- ・大和川右岸水防事務組合
- ・大阪市
- ・堺市
- ・松原市
- ・藤井寺市
- ・大和川河川事務所

7機関、合計31名で実施しました。



天美水防倉庫(備蓄資材の確認)



高野大橋付近



石川合流点付近

出水時に巡視する際、こういった視点で見れば良いか(漏水、越水、橋脚の高さ不足など)を確認しました。



【問い合わせ先】

国土交通省 近畿地方整備局 大和川河川事務所 調査課

〒583-0001 大阪府藤井寺市川北3-8-33 TEL 072-971-1381