

# 大和川流域委員会「現地視察会」概要報告

開催日時：平成17年11月22日(火) 予備日11月25日(金) 9:30～16:30


場所：大和川直轄管理区間及び指定区間

委員出席数：11月22日(火)；出席9名、11月25日(金)；出席3名

## 1. 現地視察会の概要

各視察ポイントで大和川の現状について河川管理者からの説明及び委員からの情報提供が行われた。また、活発な質疑応答、意見交換が行われた。

## 2. 視察内容



視察ポイント位置図

### ①瀬と淵浄化施設

河川管理者から、瀬と淵浄化施設の目的、機能、水質測定結果から見た浄化効果、生物調査結果、および柏原堰堤の設置目的、魚道の概要、堰堤周辺の河床低下の状況、取水状況について説明がありました。



柏原地区 瀬と淵浄化施設



柏原堰堤



視察状況（11月22日）



視察状況（11月25日）

## ②石川合流点（ヨシの群生）

河川管理者からセイタカヨシの群生状況（位置、種類、面積等）について説明がありました。



石川合流点付近の様子



視察状況（11月22日）



視察状況（11月25日）

### ③石川河川公園

(車窓より視察)

大阪府から大阪府が都市計画公園として整備管理している石川の河川公園、公園整備に併せた護岸整備、治水計画、水環境について説明がありました。



出典：石川あすかプラン 大阪府 パンフレット

### ④竹内峠（金剛山系の植生状態）

(車窓より視察)

前迫委員から奈良県の中の植生と対比させながら金剛山系の植生の位置付けについて情報提供がありました。

(竹内街道他)

和田委員から竹内街道や文化財保護法の改正に伴う文化的景観の保全等に関する情報提供がありました。



現地状況

### ⑤桜井市金屋河川敷公園

車中にて、奈良県から河川公園について、歴史を重視した公園整備の概要について説明がありました。



金屋河川敷公園の様子

和田委員から海石榴市の由来と歴史に配慮した公園整備の基本的な考え方について情報提供がありました。



視察状況（11月22日）



視察状況（11月25日）

### ⑥長谷寺（照葉樹林の様子）

前迫委員から長谷寺対岸の与喜山の照葉樹林について情報提供がありました。



与喜山の全景



視察状況（11月22日）



視察状況（11月25日）

---

⑦初瀬ダム周辺（植生管理の状態）

（車窓より視察）

奈良県から初瀬ダムの工事概要、ダム型式、貯水池容量配分、ダム周辺の自然環境等について説明がありました。



初瀬ダム

前迫委員から初瀬ダム上流部における植生の現況についてコメントがあり、また、奈良県内の林業の実態について情報提供がありました。



初瀬ダム上流部における植生の状況

---

⑧唐古池（溜池）

和田委員から唐古・鍵遺跡の概要、発掘の経緯や絵画土器、土器の絵から再現した楼閣について情報提供がありました。



唐古池



視察状況（11月22日）



視察状況（11月25日）

---

### ⑨御幸橋（富雄川の大和川との合流点）

（車窓より視察）

河川管理者から奈良県御幸橋周辺の支川の合流状況、佐保川合流点の下水処理場の処理、奈良県域での昭和57年8月洪水の被害状況、カワウの問題について説明がありました。

---

### ⑩富雄川の概要

（車窓より視察）

奈良県から大規模自転車道の概要、富雄川の整備の概要及び水質の状況、大和郡山市の桜堤モデル事業の概要について説明がありました。

---

### ⑪東生駒川総合浄化施設及び竜田川との合流点

生駒市から東生駒川総合浄化施設の概要について説明がありました。



視察状況（11月22日）



東生駒川総合浄化施設



視察状況（11月22日）



東生駒川総合浄化施設



視察状況（11月25日）

以上