


【 事業進捗報告 】 — 阪神なんば線淀川橋梁改築事業 —

全体位置図



↔ 今回報告範囲外
↔ 今回報告範囲

【 事業進捗報告 】 — これまでの工事の様子 2工区 —

【 2019.11～2020.1までの工事】

①鋼矢板打設作業（山側）



②鋼矢板打設作業（浜側）



【 事業進捗報告 】 — これまでの工事の様子 3工区 —

【 2019.11～2020.1までの工事】


①仮棧橋工（上流側）



②仮橋台工



③配管橋構築工、高水敷盛土工、既設橋梁補強工、鋼管矢板井筒基礎工（下流側）



鋼管矢板井筒基礎工



既設橋梁補強桁地組状況



配管橋構築工



高水敷盛土工

【 事業進捗報告 】 — これまでの工事の様子 4工区 —

【 2019.11～2020.1までの工事】

①鋼管矢板井筒基礎工




②盛土施工状況（下流側）



③既設橋梁補強工



桁支持杭打設状況



既設橋梁補強桁地組状況