


# 【 事業進捗報告 】 — 阪神なんば線淀川橋梁改築事業 —

全体位置図



- 凡例
- ↔ (Red) 今回報告範囲
  - ↔ (Purple) 今回報告範囲外

# 【 事業進捗報告 】 — これまでの工事の様子 1工区 —

【 2020.3～2020.5までの工事】

①仮線構築工（環境事業センター前）



②仮線構築工（土留杭工）



# 【 事業進捗報告 】 — これまでの工事の様子 2工区 —

【 2020.3～2020.5までの工事】

①仮線構築工（鋼矢板圧入工）



②仮線構築工（タイロッド工）



③仮線構築工（基礎杭工）



# 【 事業進捗報告 】 — これまでの工事の様子 3工区 —

【 2020.3～2020.5までの工事】


①仮線橋梁工



③仮陸開工



②橋脚構築工



④仮橋台工



⑤高水敷盛土工



# 【 事業進捗報告 】 — これまでの工事の様子 4工区 —

【 2020.3～2020.5までの工事】

## ①橋脚構築工



## ③高水敷盛土工



## ②既設橋梁補強工

