


# 【 事業進捗報告 】 — 阪神なんば線淀川橋梁改築事業 —

全体位置図



- 凡例
- ↔ (Red) 今回報告範囲
  - ↔ (Purple) 今回報告範囲外

# 【 事業進捗報告 】 — これまでの工事の様子 1工区 —

【 2020.5～2020.7までの工事】

①仮線構築工（土留杭背面掘削～土留板）



②仮線構築工（既設擁壁切断撤去）



③仮線構築工（タイロッド工）



④仮線構築工（腹起し設置）





# 【 事業進捗報告 】 — これまでの工事の様子 2工区 —

【 2020.5～2020.7までの工事】

①仮線構築工（基礎杭工）



②仮線構築工（躯体工）



③仮線構築工（鋼矢板圧入工）



# 【 事業進捗報告 】 — これまでの工事の様子 3工区 —

【 2020.5～2020.7までの工事】

①仮線橋梁工



③仮陸閘工



②橋脚構築工



④仮橋台工



⑤高水敷盛土工

神戸三宮



高水敷盛土工

仮線橋梁工

橋脚構築工

大阪難波



# 【 事業進捗報告 】 — これまでの工事の様子 4工区 —

【 2020.5～2020.7までの工事】

## ①橋脚構築工



## ②高水敷盛土工

