


# 【 事業進捗報告 】 — 阪神なんば線淀川橋梁改築事業 —

## 全体位置図



- 凡例
- ↔ (Red) 今回報告範囲
  - ↔ (Purple) 今回報告範囲外

# 【 事業進捗報告 】 — これまでの工事の様子 1工区 —

【 2020.7～2020.9までの工事】

①仮線構築工（土留杭背面掘削～土留板）




②仮線構築工（既設擁壁部切断撤去）



# 【 事業進捗報告 】 — これまでの工事の様子 2工区 —

【 2020.7～2020.9までの工事】

①仮線構築工（基礎杭工）




②仮線構築工（躯体工）



③仮線構築工（仮土留工）




④福駅駐輪場移設工




# 【 事業進捗報告 】 — これまでの工事の様子 3工区 —

【 2020.7～2020.9までの工事】

## ①仮線橋梁工



## ②高水敷盛土工



# 【 事業進捗報告 】 — これまでの工事の様子 4工区 —

【 2020.7～2020.9までの工事】

①高水敷盛土工



②工事用通路整備工



③工事用通路整備工

