


【 事業進捗報告 】 — 阪神なんば線淀川橋梁改築事業 —

全体位置図



【 事業進捗報告 】 — これまでの工事の様子 1工区 —

【 2020.11～2021.1までの工事】

①仮線構築工（基礎杭工）




②仮線構築工（仮土留工）



【 事業進捗報告 】 — これまでの工事の様子 2工区 —

【 2020.11～2021.1までの工事】

①仮線構築工（仮鉄柱基礎工）



②仮線構築工（桁架設工）



③仮線構築工（盛土工）




④仮駅舎工（基礎構築工）



【 事業進捗報告 】 — これまでの工事の様子 3工区 —

【 2020.11～2021.1までの工事】

①仮線橋梁工



②鋼管矢板井筒基礎工



③梁構築工



【 事業進捗報告 】 — これまでの工事の様子 4工区 —

【 2020.11～2021.1までの工事】

①鋼管矢板井筒基礎工



②梁構築工



③オープンケーソン工



【 事業進捗報告 】 — これまでの工事の様子 5工区 —

【 2020.11～2021.1までの工事】

①工事ヤード整備工



②工事ヤード整備工（トイレ移設）



③支障埋設管移設工

