

11月 モニターレポート		担当出張所	福島出張所
担当区間	淀川下流右岸 国道2号線淀川大橋～JR東海道本線上淀鉄橋(右岸4.8～8.8km)		
モニター実施日時	令和元年11月18日(月) 午前8時30分～9時30分 令和元年11月26日(火) 午前8時00分～8時45分		
天候	11月18日 晴れ、 11月26日 曇り		
(見出し)			
<p>今月は、国道2号線淀川大橋～JR東海道本線上淀鉄橋の右岸について、モニターしました。</p> <p>住居小屋テント 3件、船着場 1件、ゴミの放置 11件、イス備品放置 3件、落書き 10件、たき火の残骸 1件、</p>			
(内容)			
<p>鳥の観察ができました。</p> <p>草木の紅葉が観察できました。</p> <p>阪急電車淀川橋梁から新淀川大橋までの河岸側の道路を歩きましたが、住居小屋があり、また、ごみの散乱も確認できました。</p>			
① 淀川大橋の上流の河川敷に降りる階段、ゴミ放置			
			
② 淀川大橋の上流30mの河川敷 カモの大群			
			

③ 淀川大橋の上流600m 堤防の階段 バケツ放置



④ 阪神高速11号池田線淀川橋の下流すぐ、ゴミ投棄



⑤ JR東海道本線下淀橋梁周囲の落書き



⑥ JR東海道本線下淀橋梁上流10m 木々の紅葉が美しい



⑦ JR東海道本線下淀橋梁の上流20m 堤防に落書き



- ⑧ JR東海道本線下淀橋梁の上流50m河岸 ゴミ放置



- ⑨ JR東海道本線下淀橋梁の上流100m河岸 イス、備品放置、焚き火



- ⑩ 塚本抽水所の抽水口 イス、備品放置



- ⑪ 塚本抽水所付近 バードウォッチングされている人が教えてくれました チョウゲンボウだそうです



- ⑫ 新十三大橋橋脚 落書き



⑬ 新十三大橋と堤防の間 箱放置



⑭ NTT十三専用橋 落書き



⑮ NTT十三専用橋上流10m河側の道 ごみ、自転車 放置（クリーン作戦の収集ゴミ?）



⑯ NTT十三専用橋上流20m河側の道 たき火の残骸



⑰ 十三大橋橋脚 落書き





- ⑱ 阪急電車淀川橋梁より上流すぐ 河岸側の道路（今までは、堤防側の道路を歩いていましたが、茂っていた草が除去されて、この道路があることを発見しました） カサ放置



- ⑲ 阪急電車淀川橋梁より上流20m 船着場発見



- ⑳ 阪急電車淀川橋梁より上流50m ゴミ放置



- 21) 阪急電車淀川橋梁より上流100m 住居小屋



22) 阪急電車淀川橋梁より上流120m ゴミ放置



23) 阪急電車淀川橋梁より上流150m ススキ?の穂



24) 阪急電車淀川橋梁より上流400m 住居小屋



25) 阪急電車淀川橋梁より上流450m テント?



26) 阪急電車淀川橋梁より上流600m ゴミ放置



27) 阪急電車淀川橋梁より上流700m 金網



28) 阪急電車淀川橋梁より上流900m ごみの山



29) 新淀川大橋橋梁 落書き



30) その他

新北野船着場に入って、釣り人が釣りをしていました。

ジョギングしている人が多かった。

十三大橋の下流で、ゲートボールの練習をしている人がいました。

JR東海道線上淀橋梁下流の堤防への階段のところ「河川維持作業」の看板が立っていました。

(意見・感想・処置等)

11月モニター報告ありがとうございます。

報告にありますように淀川は、地域住民の方々だけでなく、鴨の大群など動植物にとって大都会大阪の貴重なオアシスになっています。

しかしながら、一部の心ない河川利用者により、河川敷のゴミ投棄や橋梁の落書き等でせっかく綺麗な淀川が汚されているのはとても残念なことです。橋梁管理者等と協力しておりますが、追いついていないのが実情です。

言うまでもないことですが、綺麗な淀川を守るためには河川管理者だけでなく、河川利用者の一人一人のマネーアップが必要不可欠です。

11月に入り寒さが厳しくなってきました。体調管理には気を付けてモニター活動続けてください。