

5月 モニターレポート		担当出張所	福島出張所
担当区間	淀川下流右岸 国道2号線淀川大橋～JR東海道本線上淀鉄橋(右岸4.8～8.8km)		
モニター実施日時	令和2年5月18日(月) 午前10時00分～11時00分 令和2年5月24日(日) 午前9時5分～10時0分		
天候	5/18曇り、 5/24晴		

## (見出し)

国道2号線淀川大橋～JR東海道本線上淀鉄橋の右岸について、モニターしました。

河川敷には、ウォーキング、ランニング、サイクリングの人が結構いました。子供連れの親子のボール遊び日向ぼっこを行っている人がいました。5/24は、野球の試合をされていました。

カモの群れが全くいませんでした。ツバメが飛び交っていました。

堤防の雑草除去作業中、 JR東海道本線上淀橋梁工事中

ゴミの投棄 5件、たき火跡 2件、落書き 7件、

## (内容)

- ① 淀川大橋の上流 淀川河川敷に降りる階段の入口、割れたガラスの破片散乱



- ② 5月18日 淀川の流はほとんどなし。水面も低くなっていました。  
カモの群れが全く見当たりません。



- ③ 淀川大橋から阪神高速11号池田線淀川橋の河川敷のグラウンド、使用していないので、雑草が伸びていました。  
白い花が咲いていました。





④ 淀川大橋から上流400m イスが放置



⑤ 阪神高速11号池田線淀川橋の下流すぐ、ゴミの不法投棄場所 今回シートがかかっていました



⑥ JR東海道本線下淀橋梁周囲の落書き





⑦ JR東海道本線下淀橋梁の下

水面が下がったので、放置されたビニールシートが出てきていました  
施設のブロックが崩れていました



⑧ JR東海道本線下淀橋梁から新十三大橋まで カモの群れが見当たりません



⑨ JR東海道本線下淀橋梁から上流100m 河岸 たき火跡



⑩ JR東海道本線下淀橋梁から上流150m 河岸 たき火跡 たばこ ごみ放置



⑪ 新十三大橋橋脚 落書き



⑫ 新十三大橋橋脚上流すぐ 堤防の雑草除去作業中



⑬ NTT十三専用大橋橋脚 落書き



⑭ 十三大橋橋脚 落書き



⑮ 十三大橋橋脚上流 ゴミ放置





⑯ 阪急電車橋脚 落書き



⑰ 阪急電車橋脚すぐのガードレール 落書き



⑱ 阪急電車橋脚から上流 河川道路 たくさんの人出



⑲ 阪急電車橋脚から上流 50m ツバメが飛び交っています。早すぎて写真が撮れませんでした。



⑳ 阪急電車橋脚から上流 200m 赤いコーンのところに表示板「Bから1000m 女子第3中継所」あり



21 淀川河川公園 芝生 養成中で立入禁止 伸びてきました



22 十三ワンド 茶色から緑色に変わってきました



23 新淀川大橋 下流の河岸側 伐採された樹木 雑草が伸びていました



24 新淀川大橋橋脚 落書き



25 新淀川大橋 上流の河岸側 伐採された樹木 雑草が伸びていました





## 26 JR東海道本線上淀橋梁工事



(意見・感想・処置等)

5月のモニターレポート提出、ありがとうございます。

新型コロナウイルスの影響があるとはいえ、緊急事態宣言も5月に解除され河川敷には大分人が戻ってきているようです。

落書きについては橋梁管理者も認識しており、準備ができ次第対応すると聞いていますが、かなり時間がかかるようです。放置すると更に落書きが増えるので橋梁管理者へは早急な対応をお願いしているところです。

ゴミについては、毎日のように河川巡視を行い回収していますが、追いついていないのが現状です。これからもゴミ拾いをして下さっているボランティアの皆さんと協力して淀川の美化に努めて行きたいと思います。

暑くなってきましたので熱中症には気をつけてモニター活動をして下さるようお願いいたします。

それでは6月のレポートをお待ちしています。