

9月 モニターレポート		担当出張所
担当区間	淀川下流右岸 菅原城北大橋～神崎川分派点（一津屋樋門）（右岸12.3km～16.0km）	
モニター実施日時	令和1年9月27日 午後3時～6時頃	
天候	晴れ	
<p>（見出し）</p> <p>淀川の菅原城北大橋（右岸12.3km付近）～神崎川分派点（一津屋樋門）の土手沿いを中心にモニターしました。</p> <p>気になったこと、疑問、投棄について報告します。</p>		
<p>（内容）</p> <p>一津屋樋門付近からスタートしました。</p> <p>①</p>  <p>・一津屋樋門から500m程下流の土手のアスファルトの亀裂（左）とさらに100m下流の陥没の写真</p> <p>明るい時ははっきり見えて避けられますが、暗くなってから自転車などで通ると危ないかなと思いました。そもそもこれ、これ以上割れがひどくなったりしませんよね？</p> <p>②</p>		



- ・一津屋樋門から下流に1 km辺りの土手から道路方向を撮った写真
もしかしたらモニターの対象外かもしれませんが、道路側から土手沿いに上がる複数ある横断歩道は白線が非常に薄くなっており、そのせいでどうにかなるというものではないかもしれませんが、気になったため報告します。

③



- ・一津屋樋門から2 kmくらい下流の河川敷に降りる階段付近にあった放置自転車
「不法投棄」を警告する紙が貼ってありました。まだ乗れそうではありましたが。

④



・河川敷に点在していた鳳仙花の写真

前回と気温や雰囲気があまり変わらず、まだまだ残暑という感じがしていた中「小さい秋」を報告します。黄色と赤が交互になっている花は初めて見ました。

・疑問 初回の時にもみたのですが、バイクに乗った警察官が一津屋樋門の駐車場でしばらく停車してしばらくして移動していましたが、巡回コースになっているのか、何かあったのか（それほど何かが起きる治安の悪い場所なのか）気になりました。

季節が進むと思いきや、この日は蒸し暑く風景もそれほど変わりませんでした。しかしよく見れば秋に向かっていることがわかり、次回はどうなっているのか楽しみにしています。

（意見・感想・処置等）

9月のレポート、ありがとうございます。

ご質問のありました一津屋地区の状況につきまして、特に最近事故や事件といった連絡は受けていませんので、警察の方が停車されていた理由は不明です。

①で報告いただいた堤防天端のくぼみについて、巡視にて確認の上、自転車道管理者（大阪市）へ報告させていただきました。すぐに対応され、補修されております。

このような占用工作物についても、巡視で発見した異常やモニターの皆さんからご報告いただいた状況については各管理者へ情報提供していきますので、また何か気になることがありましたら、ご報告いただければと思います。

いつまでも暑いと思っていたら、しっかりと秋の準備は進んでいたようですね。次回はより秋の深まった河川敷の様子をレポートいただけるのを楽しみにしております。

それでは、来月のレポートもよろしくお願い致します。