

6月 モニターレポート		担当出張所
担当区間	淀川下流右岸 菅原城北大橋～神崎川分派点（一津屋樋門）（右岸12.3km～16.0km）	
モニター実施日時	令和2年6月30日 午後4時～6時分頃	
天 候	曇り	
<p>(見出し)</p> <p>淀川の菅原城北大橋（右岸12.3km付近）～神崎川分派点（一津屋樋門）についてモニター報告します。</p> <p style="text-align: center;">豊里大橋付近から開始</p> <p>① 菅原城北大橋付近の堤防</p>  <p>歩行者を避けるために進路変更した自転車の方が、割れ目でバランスを崩し方けたため、独り言のように文句を言っていたので、写真に撮りました。自分もバイクや自転車に乗るので、本当に僅かな段差や凹凸でもバランスを崩すことがあるのはわかります。</p> <p>②河川敷写真</p>		



先月と比べて、木々が鬱蒼としていて、湿気もあり、草いきれが凄かったです。また、河川敷にいくつかある猫のエサ箱ポイントでは、熱気や湿気で食べ残しのエサが匂いを放っていました。

最終の報告ということで、一年を振り返りながらゆっくりモニターしようと思って向かいましたが、結構な暑さと湿気に負け、長居できませんでした。あっという間の一年でしたが、楽しかったです。拙い報告となりましたが、皆様ありがとうございました。

(意見・感想・処置等)

6月のレポートをご提出いただきありがとうございます。

暑い中でのモニター、おつかれさまでした。

菅原城北大橋付近のクラックについては、自転車道の管理者である大阪市に情報提供いたしました。

ご報告ありがとうございました。

最後になりましたが、1年間活動いただきまして誠にありがとうございました。

引き続き淀川を見守っていただけますと幸いです。