


2月 モニターレポート		担当出張所	毛馬出張所
担当区間	菅原城北大橋～大阪市守口市境界（左岸12.4km～15.0km）		
モニター実施日時	2020年2月6日（木） 7:30～8:30		
天候	晴れ		
<p>（見出し）</p> <p>菅原城北大橋～大阪市守口市境界についてモニターしました。</p> <p>河川敷を見て回り気付いたことや感じたことについて、報告します。</p>			
<p>モニターしたことを報告いたします。</p> <p>今月も朝早めの時間帯に、河川敷を訪れました。寒い中でも部活動の朝練習をされている方がたくさんいらっしゃいました。</p> <p>進んでいくと、地面に書かれている表示について気になりました。自転車が通る部分を示す表示が薄くなり、見えづらくなっていました。</p>			
			
<p>先月、工事されている場所があったと報告しましたが、さらに整地が進んでいて、すっきりした印象を受けました。これから工事が進んで、どのようになっていくのかモニターできればと思います。</p>			



もう一点気になったのは、カラスがゴミを散らかしていたことです。ごみの日が近かったのか、ゴミが割とたくさんあり辺りに散らばっていました。



来月は少しは暖かくなり花等も見ることができればと今から楽しみです。

(意見・感想・処置等)

2月のレポート、ありがとうございます。

自転車通行部分の路面表示が見えづらくなっていたとのこと。堤防天端（一部は高水敷の河川敷道路）が自転車道として利用されていますので、そのための路面表示かと思われます。

このように許可を受けて設置されている施設の異常については、各管理者に情報提供させていただきますので、発見された際にはご報告をよろしくお願い致します。

河川敷のゴミは毎週月曜日に回収を行っていますので、モニターいただいた木曜日には少しゴミがたまっていた状況だったのでしょうか。

これから暖かくなり河川敷を利用される方も多くなりますが、皆が快適に過ごせる河川敷を維持していければ

と思います。

ご担当区間ですと、河川公園太子橋地区でユキヤナギの開花を確認するなど、少しずつ春の訪れを感じられるようになってきましたので、来月はより春めいた河川敷の様子が見られるでしょうか。桜の季節が待ち遠しいですね。

それでは、来月のレポートもよろしくお願い致します。