

6月 モニターレポート		担当出張所	山崎出張所
担当区間	大阪京都府境（阪急大山崎駅付近）～桂川羽束師橋（淀川右岸35.4～38.8、桂川左右岸0～5.4km）		
モニター実施日時	令和2年6月7日（日）15時頃～17時頃		
天候	晴れ		

## (見出し)

今月は、宮前橋から羽束師橋まで桂川左岸をモニターした後、羽束師橋から宮前橋まで桂川右岸をモニターしました。そのため、右岸に関しましては、上流から下流に向けてのモニターとなっています。落書き、ごみの投棄、施設（標識看板）の損傷などについて報告します。

## (内 容)

<宮前橋～三川合流点から5.0km地点（左岸）>

- ・今日はお休みでしたが、宮前橋では橋の補強を行っているようでした。
- ・宮前橋から下流方向を撮影してみました。



- ・区間全体に、ウォーキング・ジョギング・サイクリングをされている方がおられました。特に、グループでサイクリングをされている方が多かったです。
- ・ごみは、ほとんど落ちていなかったです。
- ・青空が広がり、今日も愛宕山が見えました。



- ・三川合流点から3.0km地点で対岸を撮影してみました。水の流れがきれいに見えました。



- ・ゴミ捨て禁止の看板が2つ連続で見えにくかったです。



- ・三川合流点から4.0km地点で土手下を撮影してみました。



<三川合流点から5.0km地点左岸～羽束師橋>

- ・三川合流点から5.0km地点でも土手下を撮影してみました。
- ・この区間も、ウォーキング・ジョギング・サイクリングをされている方がたくさんおられました。
- ・この区間も、ごみはほとんど落ちていませんでした。



- ・羽東師橋手前にある、草津みなと残念石を土手から撮影してみました。
- ・羽東師橋の下の川を撮影してみました。今日は、川がいつも以上にきれいに見えました。
- ・鴨川の方から桂川と合流する所も撮影してみました。



- ・羽東師橋近くにきれいな花が咲いていました。



- ・今日はお休みでしたが、羽東師橋では堤防維持作業を行っているようでした。



- ・羽東師橋の真ん中あたりの壁にあった2ヶ所の落書きは消して下さっていて喜んでいたのですが、心ない人がまた落書きをしていて残念でした。



- ・羽東師橋から、川の上流方面を撮影してみました。白鷺らしき鳥がいました。桂川と鴨川が別れる地点は、見る角度によって景色がまったく違うと思いました。



- ・羽東師橋から、川の下流方面を撮影してみました。小鳥たちがいました。



<羽東師橋～三川合流点から5.0km地点右岸>

- ・いつもこの区間になると大量のごみが落ちているのですが、今回は落ちていませんでした。



- ・羽東師運動広場では、子ども達が遊んでいました。
- ・周辺のごみ捨て禁止や駐車禁止の看板が見えにくかったです。
- ・ゲートに落書きがありました。



<三川合流点から5.0km地点右岸～4.0km地点右岸>

- ・この区間は、ごみは落ちていませんでした。
- ・ウォーキングをされている方がほとんどでしたが、少数ジョギングやサイクリングを楽しんでおられる方もいました。



- ・この地点で、土手下を撮影してみました。



<三川合流点から4.0km地点右岸～一般道路合流地点手前右岸>

- ・この区間も、ごみは落ちていませんでした。
- ・一部、看板が見えにくかったです。



<一般道路合流地点右岸～三川合流点から3.0km地点右岸>

- ・この区間になると、いたるところごみだらけで残念でした。
- ・樋門周辺の斜面に、鳩がたくさんいました。えさを見つけて食べているようでした。



<三川合流点から3.0km地点～宮前橋>

- ・水垂町バス停近くの道路脇に根元から標識看板が倒れていました。危険だと思いました。



(意見・感想・処置等)

モニターレポートありがとうございます。

モニター当日は、天気も良く、遠くまで見渡せていたみたいですね。

桂川は、木津川や支川とともに、嵐山渡月橋から木津川市の泉大橋までの約4.5キロメートルを自転車道として、京都府と京都市が占用し、整備されています。歩かれた桂川左岸もその一部であり、休日ともなると非常に多くの方が、ウォーキング・ジョギング・サイクリングに利用されています。その区間で、ごみがほとんど落ちてなかったことは嬉しいことです。

しかし、落書きについては、橋梁の管理者の方で管理していただいております、状況により消去作業をされているようですが、消去しても新たな落書きが後を絶たないのが現状であり、残念です。

注意喚起や禁止の看板は、経年により紫外線劣化等で見えにくくなってしまっている状況です。予算も必要ですので、取り急ぎ簡易的な看板を建てるなど工夫しながら管理していただいているところです。倒れてしまっている道路の標識看板は、管理者である警察へ連絡して、対応してもらいました。

一年間のモニター活動お疲れ様でした。モニターとしては、今月で終わりとなりますが、今後も桂川に親しみを持って利用して頂ければと思います。そのためにも安全で綺麗な河川となるように努めていきます。

一年間毎月のモニターレポートをありがとうございました。