

10月 モニターレポート		担当出張所	福島出張所
担当区間	淀川下流左岸 河口～JR東海道本線上淀橋樑(左岸0.0km～8.8km)		
モニター実施日時	令和2年10月24日(土)12時頃～13時半頃 令和2年10月25日(日)9時頃～10時頃		
天候	晴れ		
<p>(見出し)</p> <p>今月は国道2号線淀川大橋からJR東海道本線上淀橋樑までをモニターしました。</p> <p>施設へのいたずら(落書き)、利用者のゴミ、看板の異常(落書き)、河川工事の状況</p>			
<p>日中でもほとんど気温が上がらないため今回土曜日はお昼間にモニターしてみました。日差しはありますが風があり体感はやや寒いです。</p>			
<p>※淀川大橋付近(左岸4.9km)</p>			
			
<p>堤防設備工事のため通行止めになっています。長期の工事だとは思っていましたが来年の3月までの予定みたいなので完成が楽しみです。</p> <p>ここ数年で災害が多く河川の氾濫が問題となっているため堤防の完成は近隣の住民にとっても望まれるところです。</p>			
<p>※東海道本線下淀橋樑(左岸5.8km)</p>			
			

柵の中の様子が見えたので撮影しました。橋桁に落書きが見えます。




工事区間が続きます。大きな柵が建てられておりほとんど中の様子を見ることは出来ません。

工事車両の入り口近くから中の様子を見ることはできます。土嚢が沢山積んでありました。

堤防だけでなく阪神高速淀川左岸線などの整備も併せて行われており大掛かりな工事のようです。

※十三大橋付近(左岸7km)



ここも立ち入り禁止区間になりますので橋上から中の様子を見てみました。

草が生茂っており工事の状況は分かりませんでした。看板には落書きがありました。

なかなか川に近く場所がないため、橋の上から様子を見てみました。川の水は濁っており流れは速かったです。

※東海道本線上淀橋梁付近(左岸8.8km)



10月16日より工事範囲が広がって立ち入り禁止になったばかりのようでした。

ゴミが集められたようで沢山のゴミが集められていました。これから工事が始まるようで土嚢が並べられていました。

工事箇所が広がっているため担当区間のほとんどが工事区間になってしまいましたが今後も工事箇所含めモニターしていきます。

10月のレポートは以上です。

(意見・感想・処置等)

10月のレポート、ありがとうございます。

つい最近まで暑い日も多かったのに、10月になると涼しいどころか寒い日も多くなりましたね。

レポートされている福島出張所管内は工事が多く住民や河川利用者の皆さんにはご迷惑をおかけしています。今後も皆さんの協力を得ながら工事を進めて行きたいと思います。よろしくお願いします。

淀川大橋上流側の堤防整備工事ですが、完了後も淀川左岸線のトンネル工事が引き続き行われますので今後も協力下さいますようお願いいたします。

それでは11月のレポートをお待ちしています。