

3月 モニターレポート		担当出張所	福島出張所
担当区間	淀川下流左岸 河口～JR東海道本線上淀橋樑(左岸0.0km～8.8km)		
モニター実施日時	令和3年3月20日(土)9:00～11:00 令和3年3月23日(月)10:00～11:00		
天候	晴れ		
<p>(見出し)</p> <p>今月は河口から高見楊排水機樋門までをモニターしました。 河川工事の状況、施設へのいたずら、利用者のゴミ、不法投棄</p> <p>朝晩も寒さがマシになってきており春が近づいてるなと感じます。 ランニング、散歩、釣りなど楽しんでいる人が多かったです。</p> <p>※河口付近(左岸0.0km)</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">    </div> <p>水防用具倉庫に落書きがありました。倉庫の側にはゴミが捨ててありました。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">    </div> <p>階段部分にゴミがあることが多いのですが割れた陶器があつて危ないなと感じました。 以前あったテントは撤去されていますがゴミや漂流物が散乱しています。 風があつたので川の流が早く河口付近では魚や鳥は確認できませんでした。</p>			



川表、高水敷辺りはいつも通り木の枝が多く散乱しています。
堤防の階段に壊れたカゴが放置されていました。

※左岸0.3km付近



階段にはタバコの吸い殻、衣類のゴミが落ちていました。
天気が良かったので階段に座って談笑しているお年寄りの方も居られました。



この辺りも川の流は早く感じましたが鳥が数羽泳いでいるのが確認できました。
川の水は透き通っており綺麗でした。
冷蔵庫らしきものが捨ててありました。

※左岸1.0km付近




堤防をみると新緑がちらほらあり、春の訪れを感じることができます。たんぽぽが咲いていました。



階段が欠けているのがやっぱり気になります。


壊れた机のようなもの、カバンが捨てられていました。

※左岸1.8km付近



この辺りは住宅地が近いので釣りをしている人が多いです。良い天気でしたので川の水が綺麗でした。

※左岸2.0km付近



綺麗な花が咲いていました。草刈りをしたようで雑草のゴミが固められてました。

天気がいいので堤防の壁画も綺麗に見えます。

※左岸2.6km付近



いつもは川にいる鳥達が珍しく堤防で新緑を食べていました。撮影しようと近いたら警戒され逃げられてしまいました。

工事のため川に向かう足場が建てられていました。

※伝法大橋付近(左岸2.8km付近)



ここからは工事区間になります。

下流方向はまだあまり進んでないようです。



上流方向はかなり工事が進んでいるようです。



工事区間が続きます。この先は通行止めになっており知らせる看板が建っています。

※高見楊排水機樋門付近(左岸4.0km付近)



ここから通行止めになっています。

※阪神本線淀川駅付近(左岸4.4km付近)



工事の騒音の計測計がありました。工事は進んでいるようです。

3月のレポートは以上です。

(意見・感想・処置等)

3月分のレポート提出、ありがとうございます。

寒さが緩んできて河川敷は賑わっていたようですね。花も咲き始め春も近いようですね。

ゴミについては優先順位をつけて回収していますが、小さな物までは、なかなか手がまわっていない状況です。今後も河川環境改善のため努めて行きます。

福島出張所管内は工事が多くご迷惑をおかけしていますが、今後も住民や河川利用者の皆様のご協力をいただきながら進めていきますので、ご理解をいただくようお願いします。

次回4月のレポートは、春の訪れが感じられるものを期待しています。健康に気をつけてモニター活動を行ってください。