

7月 モニターレポート 1	担当出張所	毛馬出張所
担当区間	淀川下流左岸 JR 東海道本線上淀橋梁～大阪市守口市境界（左岸 8.8～14.6 km）	
モニター実施日時	令和2年7月18日 15時30分頃から17時30分頃	
天 候	令和2年7月18日 晴	

（見出し）

今月は、担当区間にある掲示板を中心に確認しました。  
一日目は土手の上にある掲示板です。

（担当区間の下流端）

JR の橋梁方向をみると段差危険の看板（汚れ）があり毛馬出張所の名前が記載されていきました。淀川の看板（綺麗）は同じような場所で川に向かって建てられていた。

川の方向をみると注意看板（汚れ等あり）があり、毛馬出張所等の電話番号が入っていた。



（雑草について）

担当区間の除草作業レベルは地域によって大きなバラツキがあった。広い区間であり当然のことと思われるが、次の写真は水防用具庫、簡易水位計、放流警報設備などの重要な設備であり、設備の入口や機能に不具合が生じないよう部分的にでも通常の除草時期より早めの作業が必要なのではないかと思われた。



（淀川大堰管理橋通行案内について）

本来、左の写真のように板で覆われているべき看板が右の写真のように割れて現れているようである。




(毛馬閘門上流近くの看板)

右の看板2枚は殆ど文字が読めないような状況であった。



右の看板は字が非常に薄くなっており、非常に読み辛い看板となっている。



(赤川河川敷駐車場付近)

右の写真は、文字は薄く廃止された看板か生きた看板か判断が難しいような状況である。



(大阪東線上流・ラグビー場付近)

河川名の看板隣りに上記赤川河川敷駐車場付近の看板と同じ看板が設置されているが、やはり文字は薄く廃止された看板か生きた看板か判断が難しいような状況である(豊里大橋下流付近に下の写真にある通りハッキリとした文字が印字された看板を発見したが、太子橋中公園にはまた、文字がほとんど読めない同内容の看板があった。理由は不明。)



(菅原城北大橋上流付近)

下の左側写真は看板の台座のみ(城北公園方向を向いて撮影)。何処の管理下にある看板かも不明。

下の右側写真はワンドの説明看板。木を模した枠で風景に良くマッチしている。



(太子橋中公園付近)

右の写真3枚は、川側から外に向かって撮影。

1枚目の写真の右側は大阪市の看板、左側は不明。



2枚目の写真は所轄が淀川工事事務所となっているが、消えかかった文字もあり、責任を明確にする看板としては不適と思われる。



3枚目の写真は河川管理境界を示す看板であり、モニター区間終了。



7月第1回モニター以上

(意見・感想・処置等)

7月レポートのご提出ありがとうございます。暑い中でのレポートおつかれさまでした。

淀川大堰管理橋通行案内を覆っていた板は撤去いたしました。

ご報告いただいたとおり、管内の看板は老朽化が進み、見えづらくなっているものがございますので、修繕等については所内で検討して参ります。

また、太子橋中公園付近の工作物使用標識は、大阪市が河川法占用許可を受けて淀川の河川区域内に府道大阪吹田自転車道を設置していることを示す標識ですので、当方から大阪市へ情報提供いたしました。

7月 モニターレポート 2	担当出張所	毛馬出張所
担当区間	淀川下流左岸 JR 東海道本線上淀橋梁～大阪市守口市境界（左岸 8.8～14.6 km）	
モニター実施日時	令和2年7月29日 16時10分頃から18時10分頃	
天候	令和2年7月29日 曇り時々小雨	

（見出し）

今月は、担当区間にある掲示板を中心に確認しました。  
二日目は河川敷にある掲示板です。

（担当区間の河川敷最下流）

河川敷が JR の橋梁前で途切れており、土手になり市街地側の道路に降りて下流側土手、河川敷に行くこととなる。下の写真のとおり看板は特になし。



（長柄橋下流付近）

整備されていない河川敷であり、右側にある看板のとおりゴルフ禁止や不法居住禁止の看板が設けてあった。いずれも管理責任機関が記載されていた。



（阪急千里線上流付近）

整備された公園周囲等に設置された看板。

淀川河川公園や守口センターの名称で犬散歩時の注意等や指定地域外でのバーベキュー禁止、飲酒運転の禁止が記載されていた。




(毛馬大堰の上流付近)

右端、バイク等進入禁止のこの看板は河川敷全体に何か所かあるが何れも茶色く変色している。「あぶない」の看板は責任機関の掲示もない。



(毛馬閘門上流付近のバーベキュー指定地域の側)  
管理機関が様々。



(財) 淀川環境管理財団



淀川河川公園管理センター



淀川河川公園

(毛馬地区のサッカー場、野球場地域)

バイク・自動車乗入禁止のこの看板(小さい)は担当区域にいくつも設置されているが、河川敷区域への入口に大きく目立つ看板を設置する方が効果があるのではないかと思った。



右端の薄い色の看板は担当区域の野球場やテニスコート、サッカー・ラグビー場に設置されているがいずれも目を凝らさないと読めない状況となっている。

右下の看板は犬の散歩に伴うマナー順守の内容が書かれているが、小さい看板・文字で何本たてても目立たない。大きな看板・文字が好ましい。



(赤川地区入口からテニスコート・ラグビー場付近)

赤川地区ゲートにバイク乗入の看板があるが、もっと大きな物をゲート近くに設置しても良いのではないかと。

右は駐車場利用者向けの看板であるが手前の草木が伸びて掲示を隠しかけている。すぐ近くに管理事務所があり、複数の管理員で整理程度はできるのではないか。



テニスコート横の看板は考えられて設置されているのか。不明。

テニスコートの利用案内看板は薄くて読みづらく、内容が信頼できるものか否かも怪しく感じられる。大阪東線上流側のラグビー場にも同レベルの看板がある。



(城北ワンド群付近)

ワンドの辺りにはゴミ籠がいくつも設置されていた。掃除はどの様にされているのか。

イタセンパラの解説が各所にあり辺りの景色を爽やかにしている。鮮やかな色彩が継続することを望みたい。



(豊里大橋上流・太子橋地区公園の入り口)

看板前に木が茂り案内が見えにくい。すぐ側に管理事務所と思われる小屋があり管理員と思しき人も複数人いるので、看板前の草木程度は整理できるのではないかとと思われる。



(太子橋地区公園)

緑の芝生が多く、子供達を楽しむには良い公園のように思われた。そのため、野球・ゴルフ・花火等の禁止看板が目立っていた。



(意見・感想・処置等)

7月18日に引き続き、暑い中でのモニターおつかれさまでした。

草木で隠れている看板は、ご報告いただいたものは公園管理者が設置したのですが、河川管理者が管理している看板についても同様に草木に隠れて見えづらくなっているものを確認し、除草を行っております。

引き続き河川巡視にて注視して参ります。

ワンド付近のゴミ籠は、毎週月曜日に回収しております。上流から流れてきたゴミを回収、一時的に保管するために設置しており、河川利用者の皆様にはゴミは持ち帰っていただきたいと考えております。

暑い日が続いておりますので、熱中症等には気をつけていただきご無理のない範囲でモニターいただければと思います。

それでは、来月のレポートもお待ちしております。