

2月 モニターレポート	担当出張所	毛馬出張所
担 当 区 間	淀川下流左岸 JR 東海道本線上淀橋梁～大阪市守口市境界（左岸 8.8～14.6 km）	
モニター実施日時	令和3年 2月 7日（日） 10時30分頃から12時00分頃 令和3年 2月13日（土） 10時00分頃から12時00分頃	
天 候	令和3年 2月 7日（日） 晴 令和3年 2月13日（土） 晴	

（見出し）

特定の目的は持たず、河川と河川敷全体の様子を確認した。

1日目

（長柄地区）

長柄地区の下流工事地域を土手上から撮影。
この場所からでは本地域の工事進捗状況は不明。



工事進捗に伴う砂礫をまとめ置きしている場所の状況。



河川名標識の下に淀川河川敷の状況が描かれており、分かりやすく、もっと数多くこのような標識があると良いと感じた。



長柄地区で河川敷全体の整備が整った地域。
多くの人々が楽しんでいる。



(毛馬地区)
陽気も良くなり多くの人々がスポーツを楽しんで駐輪台数も数多く見られた。



防災無線機器の新設と更新
(毛馬地区から赤川地区に向けて)



桜ノ宮高等学校前の河川敷、草叢と雑木で覆われた場所が一部刈り取られており、気持ちの良い風景が開けていた。



(赤川第2水防用具庫)
建て替え工事が進んでいる。



(城北河畔地区)

菅原城北大橋下流ワンドの河川中央側に置かれた材木。

上流ワンド端にぶら下げられた廃棄物様の物。



(太子橋地区)

河川敷で楽しむ人が多くいた。雑木の多い草叢が刈られて気持ちよく開けた空間となっていた。



2日目

(赤川地区)

赤川地区ワンドへ続く場所に小さいテントが設置されていたが、淀川河川事務所毛馬出張所名で撤去・処分の注意書きが貼られていた。



赤川地区のバーベキュー広場とワンド外の野球場
多くの人が楽しんでいた。



(太子橋地区)

個人で川端のゴミを拾い集めている人がいた。これらのゴミはその人が川から拾い上げたゴミをまとめている模様。



川端から川中に向けて土が盛り上がり草叢と雑木が茂っていた場所の整備が重機を入れて進められており、近年における降雨量の増大に向けて川の整備が進められているのかと思わせる。



(気のついたこと、気になったこと)

立春も過ぎこれから春の若草が生えてくる時期になるが、現在は草叢に高い草がなくなり見通しが良くなっている。背の高い草がなくなるとゴミが目立つようになったが見通しの良いワンド周辺はなかなか趣のある風景となっている。この状態を保てるような施策があれば、河川敷を散策する人々が増加し一般社会人の河川への関心が高まるのではないかと思えた。

以上

(意見・感想・処置等)

2月レポートのご提出ありがとうございます。

左岸長柄橋より下流については、工事区間のため締め切りをさせていただいており、皆様にはご不便をおかけしております。ご協力ありがとうございます。

レポートしていただいた2日間とも晴天で河川利用者が多くおられたようです。

太子橋地区の他にもゴミを拾い集めてくださる方々がおられ、大変有り難く感じております。

河川利用者の皆様にはゴミは持ち帰っていただく、持ち込まないことをお願いしております。引き続きよろしくお願いたします。

それでは、来月のレポートもお待ちしております。

