

9月 モニターレポート	担当出張所	木津川出張所
担当区間	区間13 木津川下流兩岸 京阪木津川橋梁～山城大橋	
モニター実施日時	令和2年9月13日(日) 8時40分～09時20分	
天候	曇り	

(見出し)

区間13の河川モニターレポートにつきまして提出いたします。

主に下記観点で観察しレポートさせていただきます。


- ・河川/堤防/設備の状況
- ・主に歩行者、ランナー視点で堤防通行時の安全

レポート時、第二京阪高架下 北側について草刈りが必要な状態でした。

詳細について下記レポートいたします。

本日のレポートでのルートについてご説明いたします。

流れ橋 (START)～木津川東岸堤防上を堤防道路にそって北上～久御山町木津川河川敷運動公園～京阪踏切～さくらであい館 (FINISH)



この区間をランニングし、観察いたしました。

【流れ橋～第二京阪道路～国道1号線】

①

当日城陽市全域は雨が降りそうなどんより曇り空をしておりましたが、ランニングがてらレポート用に撮影を行いました。

今回は7月レポートの続きとして流れ橋から東岸の北側部分を中心にご報告たく、流れ橋より久御山町側に北上しスタートいたします。



②

流れ橋を北上し、第二京阪道路の高架下をくぐると、ガラッと雰囲気が変わり、草が背丈以上で茂っていました。＜★草刈り希望ポイント＞

ホームレス（の様にお見受けする）の方が橋げたの所に住まわれているようで生活用品（には一見見えませんが）で荒れて見えました。

しかしポジティブに考えれば、この草が生い茂るポイントで人がいけない場合、女性や子供には通行が危険と思うので、ホームレス（の様にお見受けする）の方が実質的にこのポイントの治安維持をされていると思います。感謝して通行します。

【国道1号線 南側】

これまでの東岸ルートはずっとノンストップで堤防上を走って北上できてこられたのですが、国道1号線で堤防道路が中断しており、一度堤防下の一般道において一号線を渡りまた堤防にあがる必要があります。

【国道1号線 北側】

堤防をおりて、また上がるという作業は、ランニングとしては面白くないので本当はやりたくありませんが、車の往来激しい国道1号線を通り切る度胸はありませんのでやむなし、です。

夜中にここを走る初見の方はいないと思いますが、堤防下に降りるルートを知らない場合、この1号線を通り切ろうとする方もいるのかもしれませんが。

【久御山町木津川河川敷運動公園】

城陽市側にある河川沿いの運動公園とは違い、久御山町の運動公園は施設が比較的大きく、交通の便も良かったためか、人出が多いよう感じました。

運動公園には、給水用の水道や、トイレもありランナーの中継ポイントとしては良いポイントです。

土手が腰かけられるよう整備されているので休憩もしやすいですね。



【国道1号線～洛南浄化センター間】

ここから浄化センターまでの間は景色が単調なルートです。

あまり風景に面白みがありませんが、見晴らしがよく、気分転換にはよさそうな区間と思います。



【洛南浄化センター】

国道1号線からしばらく単調なルートを走ると、突然浄化センターの大きな建造物がみえてきました。施設用途のためですが、ほのかに人間の臭いが感じられます。今まで単調な景色だったので、ずっとこれらの建造物を眺めながら面白くランニングを進められます。



【京阪電車 鉄道橋】

浄化センターのあとに色鮮やかな京阪電車の鉄道橋が見えてきました。本日は曇り空ですが、晴天の際には青空と赤色の橋のコントラストがきれいで、電車がとてもきれいに見えます。



【さくらであい館】

淀川三川合流域 さくらであい館という、木津川、宇治川、桂川が合流するポイントにある施設に到着しました。広場にはサイクリングの方向けの駐輪場や、休憩用のいすも多くあり、暑い日はミストも噴射してくれていました。とても助かる休憩ポイントです。交通の便もよく、大阪や京都市内から来られる方も多くいらっしゃるようです。人手が多くにぎやかな場所です。



月間を通して

河川状況、設備としては特に異常ありません。

今月は台風もありましたが、直撃とはならず、川かさについては問題ありませんでした。

先月に引き続き区間内でタイミングは別々に土手の草刈りが行われており、要望させて頂いた箇所も草刈り頂き、すっきりした箇所が多くありましたが、レポート内記載の通り、一部、人間の背丈以上の草があり視認性が悪い所がありました。

事故防止のため、草刈りが必要と考えます。

日付	河川状況	ごみ投棄	その他
9月1日	異常なし	※1	東側 桜づつみ寺田緑地 車両駐車
9月5日	異常なし	※1	東側 桜づつみ寺田緑地 車両駐車
9月6日	異常なし	※1	東側 桜づつみ寺田緑地 車両駐車
9月8日	異常なし	※1	東側 桜づつみ寺田緑地 車両駐車
9月11日	異常なし	※1	東側 桜づつみ寺田緑地 車両駐車
9月12日	異常なし	※1	東側 桜づつみ寺田緑地 車両駐車
9月13日	異常なし	※1	東側 桜づつみ寺田緑地 車両駐車
9月15日	異常なし	※1	東側 桜づつみ寺田緑地 車両駐車
9月16日	異常なし	※1	東側 桜づつみ寺田緑地 車両駐車
9月18日	異常なし	※1	東側 桜づつみ寺田緑地 車両駐車
9月20日	異常なし	※1	東側 桜づつみ寺田緑地 車両駐車

※1：7月に引き続き、東岸流れ橋南にボートが放置

以上

(意見・感想・処置等)

今月もランニングしながらのモニターをありがとうございました。

堤防の草が生い茂って、河の利用者の皆さまには大変ご迷惑をおかけしたと思いますが、最近除草が進み、さっぱりと気持ちの良い状態になってきました。草の生命力は強く、刈った後もすぐに再成長しています。人も見習わなくては…という気持ちになります。

木津川と国道1号線の交差部は、確かにややこしいですね。土地勘が無ければ迷ってしまいますので、地図を頭に入れて、そして1号線は突っ切らないように走って下さいね。

日が暮れだすとマツムシやコオロギなどの虫の音が聴こえてきて、秋の気配を感じます。

これからますます走るのが気持ちの良い季節になりますね。次回のモニター報告も楽しみにしております。