

11月	モニターレポート	担当出張所	木津川出張所
担当区間	区間13 木津川下流兩岸 京阪木津川橋梁～山城大橋		
モニター実施日時	令和2年11月26日(木) 7時30分～8時00分		
天候	晴れ		

(見出し)

区間13の河川モニターレポートにつきまして提出いたします。

主に下記観点で観察しレポートさせていただきます。


- ・河川/堤防/設備の状況
- ・主に歩行者、ランナー視点で堤防通行時の安全

レポート時、東岸 京奈和自動車 南側の草刈りが必要な状態でした。

詳細について下記レポートいたします。

本日のレポートでのルートについてご説明いたします。

桜づつみ水主緑地 (START) ～木津川東岸堤防上を堤防道路にそって南下～～桜づつみ枇杷庄緑地 (FINISH)



この区間をランニングし、観察いたしました。

【桜づつみ水主緑地】

当日城陽市全域は秋晴れのカラっとしたさわやかな天気でした。城陽市寺田にある桜づつみ水主緑地よりレポート用に撮影を行いました。

撮影日には紅葉も終わり、落ち葉が片付いたころ、冬の始まりを感じさせる日でした。

きれいな青空と対極的な寂しい木々。

桜堤水主緑地が続きます

落ち葉の片づけをした白い袋が点在しています。

【名神高速道路 高架】

撮影日前後で草刈り作業が行われていた為、名神高速道路下の広めのスペースには作業者の車が駐車されていました。横幅が広い箇所で、特に邪魔にはなっていないので問題ありません。

【京奈和自動車 北側①】

草刈り作業中ののぼりがエリア各所に立っていました。草刈りが全体的に行われてすっきりとしており、高架下へ続く道路の視界も良くなっています。



【京奈和自動車 北側②】

高架下へ続く箇所の草は綺麗に刈り取られており
スピード減速とかかれてある看板もよく見えます。



【京奈和自動車 南側】

高架下から堤防に上がってくる所ですが、
写真左のバリケード内の草刈りは行われておらず、
結果として高架下へ続く道の視界が取れていません。
自転車はほとんど減速しないで高架下に入っていくの
で衝突事故防止のために、バリケード内の草も刈って
頂きたいです。



【木津川河川敷運動公園 南側】

異常ありません。
運動場付近、とても視界よいです。



【枇杷庄交差点付近 墓地の北側】

異常ありません。
お茶畑も鉄塔も視界よく見れます。



【枇杷庄交差点付近 墓地の北側】

異常ありません。

車止めのバリケードも正常です。



【枇杷庄交差点付近 墓地の北側入り口】

これまでのレポートでも何回か記載しましたが、ゴルフ禁止看板が、これまでは何らかの原因で変形こそして立っていましたが、とうとう11月中旬より倒れており、かつ、記載面は伏せられているため、看板が見えない状態が続いています。復旧作業をしてはいたがでしょうか。



【近鉄の鉄橋方向の河川を監視するカメラ】

以前はカメラ付近の草も、背丈以上になっておりましたが、最近の草刈りによってすっきりとしています。



【桜つつみ枇杷庄緑地 西側】

異常ありません。

草刈りが徹底しており風通しが良いです。



【近鉄踏切 東側】

異常ありません。



月間を通して

河川状況、設備としては特に異常ありません。

京奈和自動車 高架下南側のバリケード内の草刈りが出来ておらず、高架下への視界が取れていません。
自転車と歩行者の衝突事故が起きる可能性があるため、草刈りを希望します。

墓地北側入り口に立っていたゴルフ禁止看板が、11月中旬より倒れたままとなっており、
こちらは利用者の安全面には直接影響しませんが、機能していませんので復旧してはいかがでしょうか。

日付	河川状況	ごみ投棄	その他
11月1日	異常なし	なし	東側 桜つつみ寺田緑地 車両駐車
11月2日	異常なし	なし	東側 桜つつみ寺田緑地 車両駐車
11月3日	異常なし	なし	東側 桜つつみ寺田緑地 車両駐車
11月5日	異常なし	なし	東側 桜つつみ寺田緑地 車両駐車
11月6日	異常なし	なし	東側 桜つつみ寺田緑地 車両駐車
11月7日	異常なし	なし	東側 桜つつみ寺田緑地 車両駐車
11月8日	異常なし	なし	東側 洛南浄化センター近くの水道橋付近の堤防道路路上に落書きあり 東側 桜つつみ寺田緑地 車両駐車
11月10日	異常なし	なし	東側 桜つつみ寺田緑地 車両駐車
11月12日	異常なし	なし	東側 桜つつみ寺田緑地 車両駐車 墓地北側入り口のゴルフ禁止看板が倒れている
11月15日	異常なし	なし	東側 桜つつみ寺田緑地 車両駐車 墓地北側入り口のゴルフ禁止看板が倒れている
11月17日	異常なし	なし	東側 桜つつみ寺田緑地 車両駐車 墓地北側入り口のゴルフ禁止看板が倒れている
11月18日	異常なし	なし	東側 桜つつみ寺田緑地 車両駐車

			墓地北側入り口のゴルフ禁止看板が倒れている
11月19日	異常なし	なし	東側 桜づつみ寺田緑地 車両駐車 墓地北側入り口のゴルフ禁止看板が倒れている
11月20日	異常なし	なし	東側 桜づつみ寺田緑地 車両駐車 墓地北側入り口のゴルフ禁止看板が倒れている
11月22日	異常なし	なし	東側 桜づつみ寺田緑地 車両駐車 墓地北側入り口のゴルフ禁止看板が倒れている
11月23日	異常なし	なし	東側 桜づつみ寺田緑地 車両駐車 墓地北側入り口のゴルフ禁止看板が倒れている
11月26日	異常なし	なし	東側 桜づつみ寺田緑地 車両駐車 墓地北側入り口のゴルフ禁止看板が倒れている
11月28日	異常なし	なし	東側 桜づつみ寺田緑地 車両駐車 墓地北側入り口のゴルフ禁止看板が倒れている
11月29日	異常なし	なし	東側 桜づつみ寺田緑地 車両駐車 墓地北側入り口のゴルフ禁止看板が倒れている

以上

(意見・感想・処置等)

今回もモニターレポートをありがとうございます。

モニター実施日もとても良いお天気だったそうですね。草刈りも済みスッキリして、視界良く走りやすくなっていましたようで良かったです。

京奈和道橋台付近のフェンス内は橋の構造物を支える盛土として道路区域になり、NEXCO西日本の管理区域になります。NEXCOに草刈りをお願いしたので、もうそろそろキレイになっていると思うのですが…どうでしょうか。

枇杷庄墓地の看板は応急復旧しました。また倒れていたらご連絡ください。

これからますます寒さが厳しくなってきますが、防寒をしっかりなさって次回もモニター活動をよろしく願いいたします。楽しみにしています。