

1月	モニターレポート	担当出張所	木津川出張所
担当区間	区間13 木津川下流兩岸 京阪木津川橋梁～山城大橋		
モニター実施日時	令和3年1月24日(日) 10時00分～11時00分		
天候	雨		

(見出し)

区間13の河川モニターレポートにつきまして提出いたします。

主に下記観点で観察しレポートさせていただきます。


- ・河川／堤防／設備の状況
- ・主に歩行者、ランナー視点で堤防通行時の安全

レポート時、草刈りが必要な場所はありませんでした。

詳細について下記レポートいたします。

本日のレポートでのルートについてご説明いたします。

桜つつみ枇杷庄緑地 (START) ～木津川西岸堤防上を堤防道路にそって北上～流れ橋 (FINISH)



この区間をランニングし、観察いたしました。

【桜つつみ枇杷庄緑地】

当日城陽市全域は冬の寒さは落ち着きつつありましたが、あいにくの雨天でした。城陽市枇杷庄にある桜つつみ枇杷庄緑地よりレポート用に撮影を行いました。

スタート地点には、放置自転車が1台ありました。先日、木津川出張所名義で撤去警告文が自転車に貼られ



ていましたが、撮影日にはすでになくなっておりました。

【水主地域より、近鉄鉄橋を望む】

スタート地点より少し西へ進み、水主地域に入ります。そこから振り返って木津川にかかる近鉄京都線の鉄橋を見渡すことができます。

雨こそ降っていますが、穏やかな景色です。



【水主地域 河川監視カメラ】

堤防の北側より、先ほどの近鉄鉄橋を望む形で河川監視カメラがあります。夏の間は草が茂っていましたが、現在はすっきりとしています。



【墓地入り口】

以前よりレポートさせて頂いている河川敷でのゴルフ禁止看板の現在です。昨年11月に倒れ、12月に復旧頂き、今月1月も立っています。

残念ながら、このゴルフ禁止看板に対して何かのアクションを起こしている方が復旧後もいる様で、いつも通るたびに少しずつ凹みが進んでいます。

看板を始め、公共設備が破壊されている状態で放置すると、腐ったミカンのように周りの治安が悪くなっていくのが懸念です。



【京奈和自動車 新木津川橋 城陽市側】

京奈和自動車の下をくぐる箇所です。草刈りされて維持されており、視界が保たれて安全です。



【京奈和自動車 新木津川橋 城陽市側】

東側から京奈和自動車をくぐって西側に出たところ
です。バリケードの中の除草もして頂いており、視界
が保たれております。



【桜つつみ水主緑地】

小さくて分かりづらいと思いますが、自動車が数台路
上に駐車されています。
今日はあいにくの雨でキャンプ等楽しんでおられる
方はいませんでした。
手前の看板隣に、城陽市警察署の名前で標語看板があ
るのですが、ベコベコになっており治安の悪さを表現
しているので、いい加減交換してほしいところです。



【京都府 城陽市排水機場】

古川と木津川の合流地点にある排水機場です。
地図で改めて確認しましたが、古川は城陽市を始め、
久御山町にも広がり、ひいては宇治川にもつながると
ても広く生活に密接な川だと気づきました。
この排水機場で、堤防の下をくぐって木津川へ流れ込
んでいるようです。



【京都府 城陽市排水機場 付近】

河川側ではコンクリート製のブロック状の物体が多
数整列されていました。
何に使うのか形で推測ができませんが、東側にはコン
クリート製品を作る工場があるので、物置きに使用
しているのかなとも思います。



【流れ橋 南側】

付近では、堤防の工事が行われており、工事中ののぼり旗が雨風でバタバタと勢いよく揺れておりました。



【流れ橋】

流れ橋に到着しました。昨日からの雨で、川幅は少し大きくなっており、水位も少し高くなりましたが、問題ない範囲です。

到着したころには、雨も本降りになってきており、流れ橋を渡る方もいらっしゃいませんでした。



【流れ橋 城陽市側】

流れ橋の城陽市側入り口にある畑です。

畑の手前には木津川出張所名義で何かの看板が立っていますが、かすれており何が書いてあるかよく分かりません。

合わせて畑を囲むバリケードもくたくたになっております。どなたの管理かはよく分かりませんが、観光地らしからぬ雰囲気となっています。

復旧を希望します。



月間を通して

河川状況は特に異常ありません。

雨の後には多少水位は上がりましたが、問題ない程度でした。

日付	河川状況	ごみ投棄	その他
1月2日	異常なし	あり	犬のふんが多い
1月5日	異常なし	なし	
1月6日	異常なし	なし	
1月9日	異常なし	あり	犬のふんが多い
1月11日	異常なし	なし	桜つつみ水主緑地の路面に、犬のふんゼロとの落書きあり
1月13日	異常なし	なし	
1月17日	異常なし	なし	洛南浄化センターからくる水道橋下に動物を飼育している形跡あり 上記付近に路面へのスプレー落書き（消えかけ） 第二京阪道路の高架下にAという落書き
1月20日	異常なし	なし	
1月24日	異常なし	あり	城陽樋門にペットボトルゴミ
1月26日	異常なし	なし	

以上

（意見・感想・処置等）

この時期の毎日寒い日が続く中、今月もモニター活動をありがとうございます。

草刈りもそうですが、きちんとした看板設置等の河川維持作業は、限られた予算の中で行っています。

その予算が年々削られてきて厳しいものがあります…。管理が手薄になりつつあるのは予算を理由にはできないのですが、なかなかしんどいもので だまされ管理しているというのが実情です。モニターさんにもご協力いただいて感謝々です。城陽樋門上流のコンクリートブロックは当所の工事に使うため、現場で作成したものを並べています。

まだまだ毎日寒いですが、ご無理の無い範囲で次回のモニター活動もよろしくお願いいたします。