

2月 モニターレポート		担当出張所	木津川出張所
担当区間	区間13 木津川下流兩岸 京阪木津川橋梁～山城大橋		
モニター実施日時	令和3年2月28日(日) 9時00分～11時00分		
天候	曇り		

(見出し)

区間13の河川モニターレポートにつきまして提出いたします。

主に下記観点で観察しレポートさせていただきます。


- ・河川／堤防／設備の状況
- ・主に歩行者、ランナー視点で堤防通行時の安全

レポート時、草刈りが必要な場所はありませんでした。

詳細について下記レポートいたします。

本日のレポートでのルートについてご説明いたします。

流れ橋 (START) ～木津川西岸堤防上を堤防道路にそって南下～山城大橋を渡り東岸へ～桜づつみ枇杷庄緑地 (FINISH)



この区間をランニングし、観察いたしました。

【流れ橋】

当日城陽市全域は冬の寒さは落ち着き春の陽気を感じさせる暖かさになってきました。

久御山町と八幡市にかかる流れ橋よりレポート用に撮影を行いました。

スタート地点の流れ橋には、人出はまだ少なく、数人が渡っている程度でした。



【流れ橋のふもと】

流れ橋の久御山町側のふもとには、畑があり、その横を
通って流れ橋に行く形になります。

観光名所として親しまれていますが、この畑のバリケ
ードが老朽化し倒れ掛かっていることと、その横に立
てられている国土交通省名義の古い看板が、観光名所
としての景観に難があるかと思しますので、看板だけ
でも撤去や交換をして頂くと良いと思います。

【流れ橋から第二京阪道路へ】

流れ橋より北側へ向かうと第二京阪道路が見えてま
いります。

左側はお茶畑、右には岡本記念病院が見えます。

【第二京阪道路をくぐるところ】

久御山町側の第二京阪道路をくぐるトンネルです。

トンネル内落書きが時々発生しますが、都度消してい
ただいているため、中は凡そきれいな状況です。

トンネルの向こう側には、引き続き野宿されている方
がいらっしゃいます。今年の生存を知り安堵しており
ます。

【第二京阪道路の上を渡る】

第二京阪道路を久御山町側から八幡市側へ渡ります。
先ほど訪れた流れ橋が遠目に見えています。

先日雨が降っていたので少し川幅が広いですが、特に
問題ない範囲と考えます。

漂流物等も問題ありません。



【第二京阪道路～新名神へ南下】

今度は西岸堤防を南下していきます。
寒い時期でもあり、草の青さはまだ感じられません。
そのため、見通しが良い状態が維持されています。



【大住高島付近】

新名神高速道路をくぐり、右手に日立物流の倉庫が見えてきました
この辺りは大きな物流倉庫がおおくありますが、堤防を通っていると、車の出入りなどはあまり見られず穏やかな風景です。



【京奈和自動車道】

京奈和自動車が見えてきました。この下をくぐっていきます。東岸側も先日除草していただき、この西岸川も同じく対応頂いていて、見通しがきいています。ありがとうございます。



【名松樋門】

この辺りで堤防道路が写真のように、ぐにゃっと曲がります。
この手前では、車も走る生活道路と交差しますので、この様に除草がしっかりされている状態ですと通行に不安がありません。



【薪東浜】

こちら道路と交差する箇所となっておりますが、この度は、写真の通り工事をしていました。



【近鉄電車、田辺木津川運動公園】

近鉄電車の橋のふもとには、田辺木津川運動公園があり、撮影日も多数の利用者がいてにぎやかでした。



【神矢樋門】

西側の堤防上では、この辺りから大規模な堤防工事が行われ始めていました。

長距離に渡り、堤防道路の舗装範囲が、両端削り取られ道路の幅が狭くなっています。自転車と歩行者がすれ違いの際にギリギリ近づくことになったため、危険を感じました。

自転車の方は降りてほしいと思うのですが、幅が狭くなる距離が長いので誰も降りて押すことはないと思います。



【山城大橋】

山城大橋から北側を望みました。

こちら河川域で大規模な伐採と整地が行われていました。写真の通り、きれいな更地となっております。この後大きな工事があるのかと想像しています。



【外ノ浜】

山城大橋下も伐採がされていましたが、その東側の耕作地域、茶畑でも伐採が行われていました。
写真の通り、きれいな更地となっている箇所があります。



【生口樋門】

この樋門の東側には工場があり、隣接する川に排水しているのですが、私が通るときはいつも赤い水が大量に排水されており、樋門手前でも泥の様なかたちで淀んでいます。
そのまま木津川に排水されていても、希釈されて問題ないレベルになるとは推測しますが、何が水を赤くさせているのかちょっと不安になります。



【近鉄電車】

桜つつみ枇杷庄緑地の東側にある、近鉄電車の踏切です。
春には、ここに立つと近鉄電車と桜を合わせてみる事ができ、時折、電車愛好家の方がカメラを構えていることがあります。
桜の季節が待ち遠しいこの頃です。



月間を通して

河川状況は特に異常ありません。
雨の後には多少水位は上がりましたが、問題ない程度でした。

日付	河川状況	ごみ投棄	その他
2月3日	異常なし	あり	
2月5日	異常なし	なし	
2月9日	異常なし	なし	
2月13日	異常なし	なし	淀川浄水場近くに猫の飼育箱と餌あり
2月17日	異常なし	あり	犬のふんが多い、城陽樋門にゴミ
2月19日	異常なし	なし	山城大橋付近で伐採
2月20日	異常なし	なし	
2月23日	異常なし	なし	
2月24日	異常なし	なし	山城大橋付近で伐採
2月25日	異常なし	なし	
2月28日	異常なし	なし	西側堤防で大規模な堤防工事

以上

(意見・感想・処置等)

今回も活動のご報告をありがとうございます。報告いただいた時期の写真の空もとても寒そうで、茶色だった堤防が感想を記入させていただくのが4月になってしまったために、青々として春になっています…返信が遅くなって申し訳ありません。

活動中に目にされましたこれらの工事ですが、神矢樋門付近は堤防の工事ではなく、自転車道の工事を京都府が行っていました。また山城大橋付近は工事の予定があるので切ったのではなく、水の流れの障害になっている樹木を伐採したものです。

生れ口樋門の赤い水は、周辺に染物屋さんがあり 府が何度も水質検査をしているのですが、異常は無いそうです。自然由来の染料なのでしょうか…。

電車が堤防を横切るタイミングでの撮影だったのですね。季節ごとに堤防も表情を変えるので、報告での写真を見させてもらうのも また楽しみです。次回もよろしくお願いいたします。