

3月 モニターレポート		担当出張所	木津川出張所
担当区間	区間13 木津川下流兩岸 京阪木津川橋梁～山城大橋		
モニター実施日時	令和3年3月28日(日) 7時00分～8時00分		
天 候	曇りのち雨		

(見出し)

区間13の河川モニターレポートにつきまして提出いたします。

主に下記観点で観察しレポートさせていただきます。


- ・河川／堤防／設備の状況
- ・主に歩行者、ランナー視点で堤防通行時の安全

レポート時、草刈りが必要な場所はありませんでした。

詳細について下記レポートいたします。

本日のレポートでのルートについてご説明いたします。

流れ橋 (START) ～木津川西岸堤防上を堤防道路にそって北上～奥河原エリア～第二京阪道路を渡り東岸へ～南下して流れ橋 (FINISH)



この区間をランニングし、観察いたしました。

#### 【流れ橋入り口】

当日城陽市全域は、桜満開の中の雨となり、桜が散る日になっておりました。久御山町と八幡市にかかる流れ橋よりレポート用に撮影を行いました。

先日のレポートで流れ橋入り口の標識が古いとお伝えしておりましたが、この度新しいものに交換頂きました。

とても見やすくなったと思います



【流れ橋のふもと】

雨がぱらついていたこともあり、水かさは少し多めで、橋の上にはあまり人がいませんでした。  
歩いて西側（八幡市側）へ渡ります。



【流れ橋から川をのぞむ】

流れ橋から北側を見ると、砂浜に沢山大きくかわいらしい落書きがありました。  
度々この様ないたずらはここで散見されます。  
景観を壊すと考える方もいると思いますが、特に害はありませんし、言葉に毒もなく、いつも私は楽しく見えています。  
川で遊ぶ子らはおおらかで良い性格と思います。



【流れ橋を西側に渡る】

流れ橋を西側に渡ったところ（ちょうど写真で人が立っている辺り）に流れ橋の石碑があり、よくよくせ引きの裏側を見ると、かの大俳優の藤田まこと氏寄贈との文字が刻まれています。  
ここでもなお、しっかり仕事をされています



【上津屋橋休憩所付近】

桜満開でしたが、雨で少しちりました。  
この息苦しいコロナ禍で、短い間でしたが、桜の季節を楽しめた気がしております。



【上津屋橋休憩所】

天気のいい日は、休憩所にロードバイクが勢ぞろいして小休止を取られている方が多くいます。

今日は雨だったので、人はあまりいらっしゃいません。

木津川の標識は老朽化していますが、まだ文字が見える状況です。



【第二京阪道路へ向かう】

北上するとすぐ第二京阪道路が見えます。

ここから第二京阪道路に階段で上ることもできるので、流れ橋が流れた日でもこちらを使って川を渡ることができます。



【第二京阪道路 高架下】

高架下は落書きの後に、落書きを消して、そのまた上から落書きされてを繰り返しているようで、傷跡の様なものがたくさんあります。

保全活動の苦勞が見えます。



【奥河原エリア①】

第二京阪道路を北側に潜り抜けてすぐ、木津川に降りることができます。

茶畑が広がっており、作業道路が敷かれています。



【奥河原②】

作業道路の中に畑をつなぐ橋もありました。



【奥河原③】

作業道路の橋から支流をのぞみます。

ゴミが散乱しており水の流れもないので、汚く見える場所です。



【奥河原④】

作業用道路の中に工事用と思われる鉄橋がありましたが、立ち入り禁止になっており、通行できませんでした。



【第二京阪道路を渡る】

第二京阪道路を西側から東へ渡ります。



【第二京阪道路を西側に渡ったところ】

第二京阪道路を西側に渡ると、階段があって堤防道路に降りることができます。

真ん中に監視カメラがあり、右側に北側へ抜けるトンネルがあります。



【第二京阪道路 西側 高架下】

雨が降っていたのでここに暮らしていらっしゃるご老人はトンネル内に避難してました。

ご老人が、春を迎えられたことをうれしく思います。

トンネル入り口付近にはAの様な落書きがずっと残っています。消された方がいいと思います。



【第二京阪道路 西側付近】

写真の様な塔か、物見やぐらか、正体がわからない高い建物が鎮座しています。

どんな用途なのか想像が付きません。



【休憩ポイント①】

ここ最近、堤防道路で工事が頻繁に行われていたのは、こちらの休憩ポイントを作っていたからの様です。まだバリケードがはってあり利用できませんが、この施設によって人気のない西岸エリアもすこし活性化するかと期待しています。



## 【休憩ポイント②】

流れ橋の方に南下するとほどなくもう一つ休憩ポイントができました。

こちらはまだ利用できません。

楽しみです。



月間を通して

河川状況は特に異常ありません。

雨の後には多少水位は上がりましたが、問題ない程度でした。

日付	河川状況	ごみ投棄	その他
3月3日	異常なし	なし	
3月7日	異常なし	なし	
3月14日	異常なし	なし	
3月17日	異常なし	なし	
3月23日	異常なし	なし	桜三分咲き
2月28日	異常なし	なし	

以上

## (意見・感想・処置等)

今回もモニター報告をありがとうございます。活動していただいた頃には少しずつ気持ちの良い季節になってきていた頃だったと思われます。

流れ橋での石置落書きについては、何人かの方から苦情が出てきましたが、自由使用の範囲でもあるため見守っているところです。

第二京阪下の落書きですが、完成すぐに落書きされたため落書きしにくい塗料をわざわざ塗った(グレーの部分)そうですが、何のそのという感じで落書きされていますね…。日本人はマナーがよいと思っていたのだけれどがっかり…と、河川管理をしていると強く感じます。久御山南インターチェンジ付近のやぐらは、大阪ガスの

電波塔だそうです。休憩所2箇所は久御山町役場が堤防を占用して造ってくれました。ここは見晴らしが抜群で好評です。

次回のモニター報告も楽しみにしています。コロナの関係で制限をされてしまうことも有るかと思われますが、ご無理の無い範囲でよろしく願いいたします。