

10月 モニターレポート		担当出張所	木津川出張所
担当区間	泉大橋～笠置大橋 (25.0～37.2km)		
モニター実施日時	令和2年10月14日(水) 12時30分頃 ～ 13時30分頃		
天候	晴れ		

(見出し)

今回は、泉大橋周辺の河川敷等をモニターしましたが、あまり水際まで近寄れる場所がなかったので、周辺の状況について見つけた点などを報告いたします。

(内容)

泉大橋から見た上流方向です。本流は河川敷の半分ぐらいの川幅で、左岸側を流れています。



右岸側から見た感じで、中州の向こう側に本流があります。



拡大した様子です。右側に見えるのが泉大橋です。



ちょうど除草作業の最中でした。斜面の部分は乗用の草刈車で行っておられたようでしたが、写真撮影時は携帯用の草刈り機で残った部分をきれいに刈り取っておられました。





草を刈った中からでてきたゴミ類です。



ビニール袋に入れたままのゴミもありました。袋にまとめる気持ちがあるなら、持ち帰って欲しいですね。



新しくできた「木津川大橋」の左岸側の橋梁から見た様子です。草が多く水際まで行けません。



中州は広いですが、砂利が堆積しているようです。





伊関川の河口に架かる「釜ヶ谷橋」から見た木津川の様子です。本流まではかなりの距離があります。



木津川大橋から左岸に沿って下ってきました。先にJR奈良線の木津川橋りょうが見えます。その奥に見えるのが泉大橋です。この辺りは木々や雑草で鬱蒼としており、河川には近寄れません。



堤内地にある家庭菜園でしょうか…



JR奈良線の木津川橋りょう



この辺りも橋の半分ぐらいまで木々で覆われています。



泉大橋南詰め（左岸側）国道163号線沿いにある標識で、大阪湾まで61キロメートル地点にあります。



ここが自転車道の起点となる地点で、木津川から淀川3川合流地点を経て、桂川沿いに嵐山まで繋がっているようです。





木津の警報所です。常に河川の状況を監視しているのですね。



(意見・感想・処置等)

今月もモニター報告をありがとうございます。

今回は除草後だったこともあり、見通しの良い景色にみえますね。見通しが良くなったところにゴミがあるのは残念な気分になります。

歩いていただいた左岸の泉大橋から木津川大橋までは竹林が続いていますが、あの竹林は国有竹林で御立藪と言うそうで、平成20年代前半までは東大寺のお水取り用に竹を切っていたという記録が残っていました。

木津川警報所は高山ダムが放流するときはサイレンが鳴るそうですが、どんな音かは聞いたことがありません…。そんな時我々はお出張所に対応に追われて缶詰状態だからです。

モニター活動をしていただくのには気持ちの良い季節になりましたが、無理はなさらず次回も宜しくお願いいたします。来月もレポートを楽しみにしています。