

3月 モニターレポート		担当出張所	木津川出張所
担当区間	泉大橋～笠置大橋 (25.0～37.2km)		
モニター実施日時	令和3年3月7日(土) 14時30分頃 ～ 15時30分頃		
天候	快晴		
(見出し)			
今回は、木津川橋上流側にある大谷処理場周辺についてのモニター状況を報告いたします。			
(内容)			
木津川橋上流の右岸にある「大谷処理場」付近から対岸(左岸側)にある「環境の森センター・きづがわ」をみた風景です。			
			
7月のモニターの時には分からなかった堤内地への進入道を見つけました。かなり狭隘です。			
			

進入道の入口に、増水時の注意喚起を行う看板がありました。



堤内地はかなりの砂地になっています。あちらこちらに轍があり、キャンパー車両のタイヤ痕と思われる。







オフロードバイクも乗り入れています。サンド走行の練習でもしているのでしょうか…



エアコンの配管ホースのようなものが無造作に落ちていました。これだけが流れ着くとはおもわれませんので、不法に投棄されたものでしょうね。



焼かれた杭のようなものも落ちていました。焚火の跡でしょうか…



キャンピングらしき車両も見られ、バーベキューされています。



近くに子ども用の砂場遊び道具も落ちていました。



これは、前月にも報告した川中の立木を、反対側から見たものです。



堤内地に生えている木ですが、冠水時の流れに沿った方向に枝が伸びています。自然の力は凄いですね。



新たな蕾が芽吹いています。



電気衣類乾燥機の外層部分とドラムが散乱していました。



進入路を下からみた様子です。上は国道163号線です。



進入路の上からみた様子です。



(意見・感想・処置等)

今月もモニター報告をありがとうございます。この時期のなると、寒さも和らぎ、春の気配を少し感じながら活動していただけたかと思えます。

国道163号の法面下で、道路区域と河川区域が分かれています。国道163号から大型ゴミを捨てる人が後を絶ちません…。ゴミ捨て禁止の看板を立てても効き目が無い状態です。大谷処理場近くの川に降りる坂路から車で河川の中に降りて大型ゴミを投棄されるので、坂路手前で車止めを設置したいのですが、河の中に民地があるのでできませんでした…。日本人って、もっとマナーが良いと思っていたのですが、本当に悲しいです…。

次回の活動をしていただくときも、春まっただ中の気持ちの良いときかと思いますが、気を付けて活動をお願いいたします。来月の報告も楽しみにしています。