

11月	モニターレポート	担当出張所	桂川出張所
担当する区間	(右岸) 大阪府京都府境界 (阪急大山崎駅付近) ~ 国道171号久世橋 (左岸) 羽束師橋~ 国道171号久世橋 (淀川右岸35.4~36.8km、桂川右岸0~9.9km、桂川左岸5.4~9.9km)		
モニター実施日時	令和2年11月8日(日) 13時頃~15時頃		
天候	晴れ		

(見出し)

11月は淀水垂~久我橋までの河川沿いをモニターしました。

河川敷に段ボールゴミの散乱 1箇所

車の座席のクッションの投棄 1箇所

切り倒した木々の散乱 1箇所

刈り取った農作物の散乱 複数箇所

(内容)

秋の肌寒さの進む中、河川モニターをしました。

【淀水垂交差点~西羽束師川】

淀水垂の交差点から免許試験場方面への堤防の法面に、段ボールのゴミ、自動車の座席が投棄されていました。

おしろい花、たますだれが野生化し、たくましくたたくずんでいました。



【西羽束師川~羽束師運動広場】

西羽束師川から羽束師運動広場に向かう免許試験場に沿う堤防は自動車を通れないので、ゴミなどの散乱は少なく、あかつめ草、よもぎ、かたばみが咲いていました。



河原の植生も秋の気配で、羽束師運動広場の柵に増水で流されたゴミも片付けられて、野球を楽しむ風景がありました。



【羽束師橋～久我橋】

羽束師橋の少し上流側に農園が広がりますが、切り倒した木々、刈り取った農作物のゴミなどが散乱していました。



久我橋の下流側の農園と桂川との間は、桂川の流れが細くなり、河原には柳もあり、河原の風景を楽しめます。



洪水被害対策のため、久我橋の下の桂川を横断する構造物が撤去されていました。

対岸側の鴨川でも大々的に洪水被害対策工事がされているのを前回発見し、気候変動の影響で今後降水量が増えることもあり、河川管理の重要さを感じます。

河川管理有難うございます。



今回のモニターでは、秋の気配の中、河原の風景の変化、季節を感じることができました。

(意見・感想・処置等)

11月のモニターレポートありがとうございます。

11月に入り、肌寒さが増し、冬が近づいてきている事を感じます。

河川敷きの植物について、レポートありがとうございました。大人になりあまり注目しなくなっていたので、懐かしく思いました。子供の頃におもしろい花でパラシュート遊びや色水作りをし、あかつめ草でアクセサリー代わりにした事等、記憶がよみがえりました。

農園の近くに散乱している野菜クズについては、一部の農家の人が捨てているのだと思います。桂川の河川敷きに広がる、他の地区の農地も同じ様子の所もあり、注意看板を設置しても、なかなか改善されていません。

平成25年9月に発生した台風18号により、久我橋付近では、堤防から水が溢れ、一部浸水被害が生じました。「桂川久我地区横断工作物撤去他工事」では、河道掘削と、水流の阻害となっている『堰』を撤去する事により、久我橋下流において洪水時の水位を、堤防の高さより下にする為に行っています。

今後は、冷え込んでくると思いますので、体調管理には気を付けてモニター活動をお願いします。

それでは、また来月のレポートを楽しみにしております。